

Österskärskolan

📍 Tunavägen 8, 184 51 Österskär



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

12 redskap, 7 anmärkningar upptäcktes.

● 0 A-fel ● 4 B-fel ● 3 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✓ (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1 | Sandlåda

2 | Gungställning

3 | Volträcke

4 | Däck

5 | Sandlåda

6 | Gungställning

7 | Klättervägg

8 | Sandlåda

9 | Klätterställning

10 | Gruppunga

11 | Motorikbana

12 | Volträcke

Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

Lekredskap



1. Sandlåda

Okänd

🇸🇪 Svensk standard

📋 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● C-fel.

Fritt utrymme 1176-1 4.2.8.2.3

Lekutrustning skall ha ett fritt fallutrymme på 1,5meter runt redskapet



2. Gungställning

Hags

Mira 4pl

2st gungor saknas

🇸🇪 Svensk standard

📋 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

Glapp i gungled



3. Volträcke

Kompan

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



4. Däck

Okänd

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



5. Sandlåda

Okänd

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● C-fel.

Fritt utrymme 1176-1 4.2.8.2.3

Lekutrustning skall ha ett fritt fallutrymme på 1,5meter runt redskapet



6. Gungställning

Hags

Mira 4pl

2st gungor saknas

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt saknas

Anmärkningar (3)



● C-fel.

Gunga för låg 1176-2 4.2

Gungor för lågt monterad



● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1

Bilaga A

Staket i fallutrymme



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av

islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



7. Klättervägg

Hags

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



8. Sandlåda

Okänd

🇸🇪 Svensk standard

📋 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



9. Klätterställning

Hags

400560 uniplay sappa

2010

🇸🇪 Svensk standard

📋 Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



10. Gruppunga


Hags

Cumulus , typskylt otydlig

🇸🇪 Svensk standard

📋 Typskylt finns

Anmärkningar (1)



● B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

Kedjelänkar slitna



11. Motorikbana

Hags

NG225S / 209S / 201S / 208S / 218B / 223S /
2019

 Svensk standard

 Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



12. Volträcke

Kompan

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 – 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-16

Fastighetsskötaren AB