

# Akers friskola



**BESIKTNINGSMAN**  
Martin Edh

**KUND**  
Armada Fastighets AB

**OBJEKTADRESS**  
Svampvägen 4  
Åkersberga

**LOKALISERINGHÄNVISNING**  
Saknas (EN1176-7 8.2.4)

**UNDERHÅLLNINGSPÅN**  
Saknas (EN1176-7 8.1)

## Innehållsförteckning

1. Sandlåda
2. Övrigt
3. Klätterställning
4. Gungställning
5. Sandlåda
6. Övrigt
7. Klättervägg

# Lekredskap



## Sandlåda

**TYP SKYLT**

Saknas

**TILLVERKARE**

Okänd

**ANMÄRKNINGAR**

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

1



## Övrigt

**TYP SKYLT**

Saknas (Stall)

**TILLVERKARE**

Okänd

**ANMÄRKNINGAR**

Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

2



## Klätterställning

**TYP SKYLT**

Finns (406)

**TILLVERKARE**

Slottsbro


**ANMÄRKNINGAR**

Ja, se nedan

3

FELKOD

TYP




**1.** Fallutrymmets utsträckning 1176-1 4.2.8.2.5

### KOMMENTAR

Lekutrustning skall ha ett fritt fallutrymme på minimum av 1,5m träram i fallutrymme.

B




4

## Gungställning

**TYP SKYLT** Saknas (Mira 3pl)  
**TILLVERKARE** Hags  
**ANMÄRKNINGAR** Ja, se nedan

FELKOD

TYP



**1.** Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

**KOMMENTAR**  
Glapp i gungled.

B



5

## Sandlåda


**TYP SKYLT** Saknas  
**TILLVERKARE** Okänd  
**ANMÄRKNINGAR** Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



6

## Övrigt

**TYP SKYLT** Saknas (Stall)  
**TILLVERKARE** Okänd  
**ANMÄRKNINGAR** Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).




7

## Klättervägg

**TYP SKYLT** Saknas  
**TILLVERKARE** Okänd  
**ANMÄRKNINGAR** Ja, se nedan

FELKOD

TYP



**1.** Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

**KOMMENTAR**  
Underlaget är för hårt, redskapet överstiger 60cm.

B

## Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

## Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

## Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.  
Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn:  
08 – 556 953 30

---

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-07)  
CPL142:15  
Green Landscaping AB