


1998-06-15

Ewa Holmquist Sundman
08-540 813 11Åkersberga Sjukhus
Kerstin Berg Rooth
Hackstavägen 22
184 32 Åkersberga

Hej.

Översänder resultatet av utförd radonmätning. Mätresultatet framgår av bifogat mätprotokoll.

Resultatet är tillfredsställande. Särskilda åtgärder är inte nödvändiga.

Tag gärna kontakt vid eventuella frågor.

Med vänlig hälsning

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET


Ewa Holmquist Sundman
Miljöskyddsgeolog

Kopia: VON
Armada Fastighets AB
MHN(delg)
akt (Hacksta 1:53)

Strålskyddstjänst

MÄTPROTOKOLL

Åkersberga Sjukhus
Kerstin Berg Roth

Resultatet från radonmätningen är färdigställt. Uppgifter om mätplats, mättillfälle samt övriga uppgifter finns i bifogad retur-följesedel.

Nr.: 3080

Utskriftsdatum: 980210

ÖSTERÅKERS KOMMUN Miljö- och hälsoskyddsnämnden
1998 -02- 13
Dnr

ARMADA FASTIGHETSGÄLD	
98. 06. 17	
Dnr	Litt.

Det uppskattade årsmedelvärdet radongashalt är mindre än 100 Bq/m³

Anm.:

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Detta gör att det sanna årsmedelvärdet kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som givits i mätrapporten. Detta innebär inte att årsmedelvärdet med samma sannolikhet kan ligga var som helst i intervallet. Det uppskattade årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden

- I bostäder och lokaler där människor stadigvarande vistas är gränsen för sanitär olägenhet 400 Bq/m³ radongashalt.
- För nybyggda fastigheter gäller gränsvärdet 200 Bq/m³.

Det genomsnittliga årsmedelvärdet radongashalt i svenska bostäder är ca 100 Bq/m³.

Strålskyddstjänst tar inget ansvar för åtgärd eller utlämnad åtgärd som beslutats på basis av mätresultat från oss.

Med vänlig hälsning


S. Westerberg
Lab. Chef


ÖSTERÅKERS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret
184 86 ÅKERSBERGA
Tel 08-540 813 00



Ewa Holmquist Sundman
Miljöskyddsgeolog

Strålskyddstjänst

RETURFÖLJESEDEL



Nr 3080

RADONMÄTNING

SPÅRFILMSDOSA
1994-09-20

Dosa Nr: 273-12

Dosa Nr:

(Dosa Nr:)

Namn:

Akerberga sjukhus

Postadress:

Kerstin Berg Roth

Radongashalt	Tillfälligt fel	
< 100 Bq/m ³	—	Bq/m ³
Bq/m ³		Bq/m ³
Bq/m ³		Bq/m ³
Årsmedelvärde	Onoggrannhet	
< 100 Bq/m ³	—	Bq/m ³

Fyll i nedanstående uppgifter om spårfilmsdosan.

Datum för uppsättningen:	Datum för nedtagningen:	Antal dygn: 60
Spårfilmsdosa nr: 273-12	har varit placerad i rum: köket	våningsplan:
Spårfilmsdosa nr:	har varit placerad i rum: (personlukt)	våningsplan:

Uppgifter om fastigheten

Fastighetens adress:
Fastighetens beteckning:
☐ Villa ☐ Radhus ☐ Flerbostadshus Antal våningsplan:
Byggnadsår: Omfattande ombyggnad år:

Typ av grund:

- ☐ Källare
- ☐ Platta på mark
- ☐ Krypgrund
- ☐ Plintar

Ventilation:

- ☐ Självdrag
- ☐ Mekanisk från-luft
- ☐ Mekanisk till o från-luft
- ☐ Mekanisk till o från-luft
- ☐ med värmeåtervinning

Bedöms ventilationssystemet ha fungerat normalt under mätperioden:

- ☐ Ja
- ☐ Nej, beroende på

Har vädret varit normalt för området under mätperioden:

- ☐ Ja
- ☐ Nej, beroende på

Är skifferbaserad lättbetong (blåbetong) använt som byggnadsmaterial

- ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej

Radonmätning har tidigare utförts år:

Resultat:

Härmed intygas att erhållna instruktioner för mätningens genomförande följts:

Namnteckning, Bostadsinnehavaren

Pappret är självkopierande, varför Ni endast behöver fylla i det första bladet.
Återsänd bägge bladen till oss.

STRÅLSKYDDSTJÄNST AB 372 00 RONNEBY Tel. 0457 - 277 00