

Amorinen förskola

📍 Runöbacken 80, 184 41 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

9 redskap, 10 anmärkningar upptäcktes.

● 1 A-fel ● 5 B-fel ● 4 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✓ (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1 | Sandlåda

2 | Släntrutsch

3 | Gruppunga

4 | Klätterställning

5 | Fjäderlek

6 | Pendelgunga

7 | Sandlåda

8 | Lekhus

9 | Övrigt

Besiktningen omfattar



Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

Lekredskap



1. Sandlåda

Okänd

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● C-fel.



Fallutrymmets utsträckning 1176-1
4.2.8.2.5

*Lekutrustning skall ha ett fritt
fallutrymme på 1,5meter runt redskapet*



2. Släntrutsch

Hags

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Anmärkningar (2)



● C-fel.

Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18
Träram i fallutrymme

● B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



3. Gruppunga

Hags

- 🇸🇪 Svensk standard
- 🗑️ Typskylt saknas

Anmärkningar (2)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



● C-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6
För lite fallsand



4. Klätterställning

Hags

8027298 608266sp unimini hally
2013

- 🇸🇪 Svensk standard
- 🗑️ Typskylt finns

Anmärkningar (1)





● B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Fallskyddsmattor är hårda




5. Fjäderlek

Hags

 Svensk standard
 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)





 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Fallskyddsmattor är hårda




6. Pendelgunga

Hags
Rocky

 Svensk standard
 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)




 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Fallskyddsmattor är hårda



7. Sandlåda


Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 A-fel.

Ställen där huvud och hals kan fastna
1176-1 4.2.7.2

Öppningar i tak där provsonder passerar



8. Lekhus


Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5

Trädelar ruttna



9. Övrigt

Okänd

Eget bygge av lastpallar

Ej besiktigad

Typskylt saknas

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-16

Fastighetsskötaren AB