

Berga förskola

**BESIKTNINGSMAN**

Martin Edh

KUND

Armada Fastighets AB

OBJEKTADRESSEsbjörnsväg 7
Åkersberga**LOKALISERINGHÄNVISNING**

Saknas (EN1176-7 8.2.4)

UNDERHÅLLNINGSPÅN

Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1. Fjäderlek
2. Övrigt
3. Sandlåda
4. Gungställning
5. Sandlåda
6. Lekhus
7. Fjäderlek
8. Klätterställning
9. Övrigt

Lekredskap



Fjäderlek

TYP SKYLT Saknas (2st)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

1

FELKOD

TYP



1. Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

KOMMENTAR
Glapp i infästning.

C



Övrigt

TYP SKYLT Saknas (Lastpallar)
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

2



Sandlåda

TYP SKYLT Saknas
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

3



4

Gungställning

TYP SKYLT Saknas (Mira 6pl)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR
Glapp i gungled.

B



5

Sandlåda

TYP SKYLT Saknas
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



6

Lekhus


TYP SKYLT Saknas (Flotten)
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



7

Fjäderlek

TYP SKYLT Saknas (4st)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



8

Klätterställning

TYP SKYLT Finns (8012965 606318 unimini juster)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

Övrigt

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas
 Okänd
 Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.
 Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn:
 08 – 556 953 30

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-17)
 CPL142:15
 Green Landscaping AB