

Berga förskola

📍 Ebjörns väg 7, 184 30 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

15 redskap, 6 anmärkningar upptäcktes.

● 1 A-fel ● 1 B-fel ● 4 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✗ Saknas (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1 | Övrigt 2 | Övrigt 3 | Övrigt 4 | Övrigt 5 | Övrigt 6 | Fjäderlek 7 | Övrigt

8 | Sandlåda 9 | Gungställning 10 | Sandlåda 11 | Fartyg 12 | Fjäderlek

13 | Klätterställning 14 | Övrigt 15 | Övrigt

Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

Lekredskap



1. Övrigt

Okänd
Kabeltrummor

Ej besiktigad

Typskylt saknas



2. Övrigt

Okänd
Eget bygge av lastpallar

Ej besiktigad

Typskylt saknas



3. Övrigt

Okänd
Eget bygge av lastpallar

Ej besiktigad

Typskylt saknas



4. Övrigt

Okänd

Eget bygge av lastpallar

Ej besiktigad

Typskylt saknas



5. Övrigt

Okänd

Eget bygge av lastpallar

Ej besiktigad


Typskylt saknas



6. Fjäderlek

Hags

2st

 Svensk standard

Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● C-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

Glapp i infästning



7. Övrigt

Okänd

Kabeltrummor och lastpallar


Ej besiktigad

Typskylt saknas



8. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard

Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



9. Gungställning


Hags


Mira 6pl

 Svensk standard


 Typskylt saknas


Anmärkningar (2)



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt





 C-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7
Glapp i gungled



10. Sandlåda

Okänd

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 A-fel.

Ställen där huvud och hals kan fastna
1176-1 4.2.7.2



Öppningar i tak där provsonder passerar



11. Fartyg

Okänd

Flotten
1991

-  Svensk standard
-  Typskylt finns



Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



12. Fjäderlek

Hags

4st

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




13. Klätterställning

Hags

8012965 606318 unimini juster

2012

 Svensk standard

 Typskylt finns

Anmärkningar (2)



● C-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



● C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5

Glidstopp på ramp sitter löst



14. Övrigt

Okänd

Eget bygge av lastpallar

Ej besiktigad

 Typskylt saknas



15. Övrigt

Okänd

Eget bygge av lastpallar

Ej besiktigad

Typskylt saknas

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-29

Fastighetsskötaren AB