

# Tråsättra-/Bergsättraskolan

📍 Sjöfågelvägen 1, 184 61 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.  
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

5 redskap, 4 anmärkningar upptäcktes.

● 0 A-fel ● 4 B-fel ● 0 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✓ (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

## Innehållsförteckning

1 | Klätterställning

2 | Gungställning

3 | Sandlåda

4 | Motorikbana

5 | Övrigt

## Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

# Lekredskap



## 1. Klätterställning

Lek & Sikkerhet 2009

- 🇸🇵 Svensk standard
- 📄 Typskylt finns

### Anmärkningar (2)



● B-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5  
*Träbalk rutten*



● B-fel.

Ställen där fingrar kan fastna 1176-1  
4.2.7.6  
*Glipa vid utåkningssektionen där  
provsonden passerar*



## 2. Gungställning

Slottsbro

5184

2006

2 st gungor saknas


- 🇸🇵 Svensk standard
- 📄 Typskylt finns

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



### 3. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard


 Typskylt saknas


*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



### 4. Motorikbana

Lek & Sikkerhet 2009

 Svensk standard

 Typskylt finns

#### Anmärkningar (2)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5  
*Underlaget är för hårt*



● B-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5  
*Träbalk rutten och flisig*



## 5. Övrigt

Okänd

Eget bygge av lastpallar

Ej besiktigad

Typskylt saknas

# Typförklaring och åtgärd

**A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

**B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

**C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

## Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

## På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

[mans.lovendahl@greenlandscaping.se](mailto:mans.lovendahl@greenlandscaping.se)

---

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-30

Fastighetsskötaren AB