

Bikupan förskola

📍 Manfred Bondes väg 3, 184 62 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

26 redskap, 13 anmärkningar upptäcktes.

● 3 A-fel ● 8 B-fel ● 2 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✓ (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1	Lekhus	2	Lekhus	3	Övrigt	4	Vattenlek	5	Fjäderlek	6	Fjäderlek
7	Sandlåda	8	Balansgång	9	Lekhus	10	Gungställning	11	Klätterställning		
12	Gruppunga	13	Sandlåda	14	Övrigt	15	Fartyg	16	Gungställning		
17	Övrigt	18	Lekhus	19	Lekhus	20	Sandlåda	21	Fartyg	22	Lekdjur
23	Motorikbana	24	Lekhus	25	Sandlåda	26	Rutsch				

Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

Lekredskap



1. Lekhus

Okänd
Kiosk, eget bygge

Ej besiktigad

Typskylt saknas



2. Lekhus

Okänd
Lekstuga

 Svensk standard

Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



3. Övrigt

Okänd
Eget bygge

Ej besiktigad

Typskylt saknas





4. Vattenlek

Hags

248269

2016

 Svensk standard

 Typskylt finns


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



5. Fjäderlek

Hags

Turtle

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



6. Fjäderlek

Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



7. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard


 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



8. Balansgång

Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



9. Lekhus

Okänd

Lekstuga

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



10. Gungställning

Hags

Mira 3pl

1st gunga saknas

🇸🇵 Svensk standard

📄 Typskylt saknas

Anmärkningar (2)



● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1

Bilaga A

Staket i fallutrymme



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av


islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



11. Klätterställning


Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5


Underlaget är för hårt



12. Gruppungga

Hags

Stratus

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (3)



● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1

Bilaga A

Staket i fallutrymme



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av

islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



● B-fel.


Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

Skruv till infästning på väg ut



13. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 A-fel.

Ställen där huvud och hals kan fastna
1176-1 4.2.7.2

*Öppningar mellan staketspjälor där
provsonden passerar*



14. Övrigt

Okänd

Eget bygge


Ej besiktigad

 Typskylt saknas



15. Fartyg

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




16. Gungställning

Hags


Mira 4pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1

Bilaga A

Staket i fallutrymme




17. Övrigt

Okänd

Bilar och kabeltrumma, eget bygge



Ej besiktigad

 Typskylt saknas




18. Lekhus

Okänd

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Anmärkningar (1)





 C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5
Trädelar ruttna och flisiga



19. Lekhus

Hags
Tittut



-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




20. Sandlåda

Hags

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 C-fel.


Fallutrymmets utsträckning 1176-1
4.2.8.2.5

*Lekutrustning skall ha ett fritt
fallutrymme på 1,5meter runt redskapet*



21. Fartyg

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



22. Lekdjur

Okänd

Häst

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



23. Motorikbana

Okänd

Stubbar

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



24. Lekhus

Okänd

Eget bygge



Ej besiktigad

 Typskylt saknas




25. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard
 Typskylt saknas

Anmärkningar (2)




 A-fel.

Ställen där huvud och hals kan fastna
1176-1 4.2.7.2

*Öppning mellan ställningen och tvärstag
där provsonden inte bottnar*



 A-fel.



Ställen där huvud och hals kan fastna
1176-1 4.2.7.2

*Mellanrum mellan takspjälor där
provsond D inte passerar*




26. Rutsch

Hags

 Svensk standard
 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-30

Fastighetsskötaren AB