

# Björkdungens förskola



**BESIKTNINGSMAN**  
Martin Edh

**KUND**  
Armada Fastighets AB

**OBJEKTADRESS**  
Svarthättevägen 21  
Åkersberga

**LOKALISERINGHÄNVISNING**  
Finns (EN1176-7 8.2.4)

**UNDERHÅLLNINGSPPLAN**  
Saknas (EN1176-7 8.1)

## Innehållsförteckning

1. Klätterställning
2. Balansgång
3. Fjäderlek
4. Sandlåda
5. Fartyg
6. Fjäderlek
7. Lekhus
8. Gungställning

# Lekredskap



## Klätterställning

**TYPSKYLT** Finns (608225 maribor hpl)  
**TILLVERKARE** Hags  
**ANMÄRKNINGAR** Ja, se nedan

1

FELKOD

TYP



**1.** Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

### KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B



## Balansgång

**TYPSKYLT** Saknas (Rep mellan träd)  
**TILLVERKARE** Okänd  
**ANMÄRKNINGAR** Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).


2



## Fjäderlek

**TYPSKYLT** Saknas (Turtle)  
**TILLVERKARE** Hags  
**ANMÄRKNINGAR** Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

3



## Sandlåda

**TYPSKYLT** Saknas  
**TILLVERKARE** Okänd  
**ANMÄRKNINGAR** Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

4



5

## Fartyg

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**

Saknas (Eka)  
Okänd  
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

**ANMÄRKNINGAR**



6

## Fjäderlek

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**  
**ANMÄRKNINGAR**

Finns (M101)  
Kompan  
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



7

## Lekhus

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**  
**ANMÄRKNINGAR**

Saknas (Tittut)  
Hags  
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



8


## Gungställning

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**  
**ANMÄRKNINGAR**

Saknas (Mira 4pl)  
Hags  
Ja, se nedan

FELKOD

TYP



**1.** Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

**KOMMENTAR**  
Glapp i gungled.

B



**2.** Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

**KOMMENTAR**  
Gropar under gungor.

B

## Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

## Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

## Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.  
Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn:  
08 – 556 953 30

---

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-07)  
CPL142:15  
Green Landscaping AB