

Björkdungens förskola

📍 Svarthättevägen 21, 184 61 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

8 redskap, 6 anmärkningar upptäcktes.

● 0 A-fel ● 5 B-fel ● 1 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✓ (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1 | Klätterställning

2 | Fjäderlek

3 | Övrigt

4 | Sandlåda

5 | Fartyg

6 | Fjäderlek

7 | Lekhus

8 | Gungställning

Besiktningen omfattar



Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

Lekredskap




1. Klätterställning


Hags
608225 unimini maribor
2001

 Svensk standard
 Typskylt finns

Anmärkningar (1)





 B-fel.
Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



2. Fjäderlek

Hags
Turtle

 Svensk standard
 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



3. Övrigt

Okänd
Utekök, eget bygge


Ej besiktigad


 Typskylt saknas



4. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



5. Fartyg

Okänd

Båt, eget bygge

Ej besiktigad

 Typskylt saknas





6. Fjäderlek

Kompan

M101


2006

 Svensk standard

 Typskylt finns

Anmärkningar (1)



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5


Underlaget är för hårt



7. Lekhus

Hags

Tittut

 Svensk standard

 Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



8. Gungställning

Hags

Mira 4pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (4)



● B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

Glapp i gungled



● C-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

Gropar under gungor



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1

Bilaga A

Staket i fallutrymme

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-30

Fastighetsskötaren AB