

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

<b>Fastighetsbeteckning</b> Mellansjö 3:8		<b>Adress</b> Mellansjövägen 62			
<b>Byggnadsnamn</b> Ljusterö Distriktsmottagning		<b>Byggnadsnr</b>	<b>Referensnr</b> OVK-2021-Ljusterö Distriktsmottagning		
<b>Funktionskontrollant</b> Mats Åkersten (5348)		<b>Företag</b> Svealands Fastighetsteknik AB			
<b>Behörighet</b> Riks K		<b>Övrigt</b>			
<b>Systemnr</b>	<b>Besiktning- resultat</b>	<b>Besiktning- datum</b>	<b>Nästa ordinarie besiktningdatum</b>	<b>Verksamhet</b>	<b>Byggnorm</b>
LB01	Godkänd	2021-10-13	2024-10-13	Distriktsköterskamott agning	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare  
och hos kommunens byggnadsnämnd.

**Österåkers kommun**  
18486, ÅKERSBERGA

Signatur

