



## Årlig säkerhetsbesiktning av lekplats #6 Färglådans Fsk

2022-10-07



### Uppdragstagare

Företag/Organisation:	Ackurata Lekplatsbesiktningar		
Adress:	Lummergeången 75	Postort:	135 35 Tyresö
Besiktningsman:	Stefan Svensson	E-mail:	stefan@ackurata.se
Certifikat nr.	CPL195:20 Utf. av Sereno Certifiering AB	Telefon:	0760-51 22 11

### Uppdragsgivare

Företag/Organisation:	DN Trädgård & Markskötsel AB	Org. nr	556979-7477
Adress:	Betongvägen 7 Lgh 36	Postort:	142 50 Skogås
Kontaktperson:	Göran Sterner	E-mail:	goran.sterner@dntm.se
Projektnr/-namn:	Armada Fastigheter	Telefon:	

### Besiktningsobjekt

Lekplatsens namn:	#6 Färglådans Fsk	Typ:	Förskola
Adress:	Skolvägen 26	Postort:	184 30 Åkersberga
Datum för besiktning:	2022-10-07	Protokoll upprättat:	2022-10-11

### Närvarande vid besiktningen

Kontaktperson ovan närvarande vid besiktning:  Ja  Nej



## Omfattning av Årlig säkerhetsbesiktning av lekplats #6 Färglådans Fsk

Säkerhetsbesiktning av permanent installerade lekredskap med tillhörande stötdämpande underlag (islagsyta).

Staket, grindar, brunnar, paviljonger, pergolor och fast förankrade lastpallar ingår i besiktningen om dessa bedöms ligga inom, eller i direkt anslutning till, lekplatsen/lekområdet. Övriga föremål som inte är avsedda för lek samt kabeltrummor omfattas **inte** av besiktningen.

Där gummibeläggning och gummiplattor utgör stötdämpande underlag är besiktningen **inte** utförd enligt SS-EN 1177 2018. HIC-Provning.

Lekplatsens ägare ansvarar för att lekplatsen och dess lekredskap är tillgängliga/åtkomliga för besiktning.

Redskapsdelar, såsom fundament, stolpar och sviktpadd under marknivå besiktigas inte där nivåstabila underlag förekommer. Delar under mark är i dessa fall inbyggda och betraktas otillgängliga om inte rivning företes (rivning ingår inte i besiktningen). Exempel på nivåstabila underlag är asfalt, stensättning, gummibeläggning/ -plattor och liknande.

Vid vinterförhållanden med snö och tjäle i marken ingår inte redskapsdelar under marknivå och stötdämpande underlag i besiktningen. Dessa betraktas i sådana fall som otillgängliga för besiktning.

Högt placerade eller svåråtkomliga redskapsdelar besiktigas okulärt från en, för besiktningsmannen, säker position och ett säkert sätt. Besiktningsmannen avgör vad som vid besiktningsstillfället är ett säkert sätt eller en säker position.

Exempel: Redskapsdelar som är placerade mer än 3 m ovan marknivå; Redskapsdelar där åtkomligheten kan innebära en fallrisk från mer än 2 m; Redskapsdelar där åtkomligheten bedöms innebära en risk för personskada.

Omfattning av besiktningen beskrivs i sin helhet i "uppdagspecifikation" som redovisas i offert eller prislista inför beställning av detta uppdrag. Besiktningens omfattning anses överenskommen i samband med beställning inför detta uppdrag.

### Besiktningen är genomförd mot följande kravdokument

Svensk Standard SS-EN 1176-1-7 och SS-EN 1176 10-11

Tillämplig lagstiftning: Plan och bygglagen (PBL), Boverkets Byggregler (BBR), Ordninglagen (OL) och Produktsäkerhetslagen (PSL) samt tillverkarens anvisningar.

### Förklaring till felklassningar i protokollet

A-fel	Risk för allvarlig skada alternativt Stor risk för mindre skada	Normalt krävs omedelbar åtgärd*
B-fel	Mindre risk för mindre skada alternativt Stor risk för liten skada	Normalt bör åtgärd utföras snarast*
C-fel	Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada	Normalt bör åtgärd utföras vid periodiskt underhåll eller bevakas*
<b>Det åligger lekplatsens ägare/förvaltare att identifiera behov av åtgärd samt tidpunkt för sådan åtgärd.</b>		

### Lekredskap som ingår i besiktningen

1	Vippunga typ 2a	16	Sandlåda med sandbord		
2	Vippunga typ 2a	17	Vippunga typ 2a		
3	Klätterställning				
4	Volträcke				
5	Lekhus				
6	Lekskulptur				
7	Gungställning				
8	Vidbyggd rutschbana				
9	Sandlåda med sandbord				
10	Släntrutschbana				
11	Sandlåda				
12	Vippunga typ 2s				
13	Gungställning				
14	Gungställning				
15	Fristående rutschbana				



## Resultat från Årlig säkerhetsbesiktning av lekplats #6 Färglådans Fsk

### 1. Drift- och underhållsplaner

Drift- och underhållsplaner (SS-EN 1176-7:2020)	Saknas	C-fel
---	--------	-------

Fungerande drift- och underhållsplaner, enligt tillämpliga delar av SS-EN 1176-7:2020, bedöms saknas för lekplatsen. Bedömningen är tagen med hänsyn till antal och/eller klassificeringsgrad av identifierade fel tillsammans med de uppgifter som lämnats av beställare, vid eller inför, besiktningstillfället.

### 2. Hänvisning och märkning

Hänvisningsskylt - Allmänna säkerhetsåtgärder, SS-EN 1176-7, 8.2.3	Finns	
--	-------	--

Inga fel identifierade

Märkning, SS-EN 1176-1, 7	Saknas	C-fel
---------------------------	--------	-------



Inom lekområdet har ett eller flera redskap identifierats som saknar ID-märkning. Redskap som omfattas av felet har "Saknas" angivet i fältet för ID-märkning.

Redskap ska vara märkta tydligt, varaktigt och synligt från marknivå med minst följande:

Tillverkarens namn och adress; Redskapets beteckning och tillverkningsår; nummer och datum för denna Europastandard, dvs SS-EN 1176-1:2017.

### 3. Lekredskap

#### Redskap 1: Vippgunga typ 2a



Tillverkare: Hags	Fallhöjd (mm): 600
Art. nr:	ID-Märkning: Saknas
Art. namn:	Identifierade fel: Ja

Övriga kommentarer:

#### Redskap 2: Vippgunga typ 2a



Tillverkare: Hags	Fallhöjd (mm): 600
Art. nr:	ID-Märkning: Saknas
Art. namn:	Identifierade fel: Ja

Övriga kommentarer:

#### Redskap 3: Klätterställning



Tillverkare: Hags	Fallhöjd (mm): 2200
Art. nr: 408171 Uniplay	ID-Märkning:
Art. namn: Marl	Identifierade fel: Ja

Övriga kommentarer:



Fel nr: 1	Klassning: C
Avhjälpare underhåll	1176-7, 7.2

Klätterlekens upphängningsanordning har slitna kättinglänkar.

#### Redskap 4: Volträcke



Tillverkare: Hags	Fallhöjd (mm): 1700
Art. nr:	ID-Märkning: Saknas
Art. namn:	Identifierade fel: Ja

Övriga kommentarer:



Fel nr: 2	Klassning: C
Rutinmässigt underhåll	1176-7, 7.1

Påfyllning av löst fyllnadsmaterial upp till korrekt nivå enligt tillverkarens markering för marknivå.

### Redskap 5: Lekhus



Tillverkare:	Fallhöjd (mm):	<600
Art. nr:	ID-Märkning:	Saknas
Art. namn:	Identifierade fel:	Ja

Övriga kommentarer:



Fel nr: 3	Klassning: C
Avhjälpande underhåll	1176-7, 7.2

Yttertaket är slitet/trasigt.

### Redskap 6: Lekskulptur



Tillverkare:	Fallhöjd (mm):	<600
Art. nr:	ID-Märkning:	Saknas
Art. namn:	Identifierade fel:	Ja

Övriga kommentarer:

### Redskap 7: Gungställning



Tillverkare: Hags	Fallhöjd (mm):	1400
Art. nr:	ID-Märkning:	Saknas
Art. namn:	Identifierade fel:	Ja

Övriga kommentarer:



Fel nr: 4	Klassning: C
Avhjälpande underhåll	1176-7, 7.2

Det finns flera slitna kättinglänkar i gungsitsarnas upphängningselement.



### Redskap 8: Vidbyggd rutschbana



Tillverkare: Hags	Fallhöjd (mm): 1000
Art. nr: 608231 Unimini	ID-Märkning:
Art. namn: Kitzbühel HPL	Identifierade fel: Ja

Övriga kommentarer:



Fel nr: 5	Klassning: B
Rutinmässigt underhåll	1176-7, 7.1

Underhåll av stötdämpande underlag som är hårt packat och innehåller mycket ler-/slitpartiklar.

### Redskap 9: Sandlåda med sandbord



Tillverkare:	Fallhöjd (mm): <600
Art. nr:	ID-Märkning:
Art. namn:	Identifierade fel: Nej

Övriga kommentarer:

### Redskap 10: Släntrutschbana



Tillverkare: Hags	Fallhöjd (mm): 1000
Art. nr:	ID-Märkning: Saknas
Art. namn:	Identifierade fel: Ja

Övriga kommentarer:

### Redskap 11: Sandlåda



Tillverkare:	Fallhöjd (mm): <600
Art. nr:	ID-Märkning:
Art. namn:	Identifierade fel: Nej

Övriga kommentarer:

### Redskap 12: Vippgunga typ 2s



Tillverkare: Kompan	Fallhöjd (mm): 600
Art. nr:	ID-Märkning: Saknas
Art. namn:	Identifierade fel: Ja

Övriga kommentarer:



Fel nr: 6	Klassning: C
Avhjälpande underhåll	1176-7, 7.2

Utbyte av slitna eller defekta delar.  
Sittbrädan är sprucken.

### Redskap 13: Gungställning



Tillverkare: Hags	Fallhöjd (mm): 1400
Art. nr: Oläsligt	ID-Märkning: Saknas
Art. namn:	Identifierade fel: Ja

Övriga kommentarer:

### Redskap 14: Gungställning



Tillverkare: Hags	Fallhöjd (mm): 1400
Art. nr: Oläsligt	ID-Märkning: Saknas
Art. namn:	Identifierade fel: Ja

Övriga kommentarer:

### Redskap 15: Fristående rutschbana



Tillverkare: Hags	Fallhöjd (mm): 1000
Art. nr:	ID-Märkning: Saknas
Art. namn:	Identifierade fel: Ja

Övriga kommentarer:



Fel nr: 7	Klassning: C
Rutinmässigt underhåll	1176-7, 7.1

Efterdragning av infästningar/fästelement till tvärstag som sitter löst och går att vrida.



<b>Fel nr:</b> 8	<b>Klassning:</b> C
Utåkningssektion	1176-3, 4.5

Avståndet mellan marknivå och ovansida av rutschens utåkningssektion är större än 200 mm.

#### Redskap 16: Sandlåda med sandbord



<b>Tillverkare:</b>	<b>Fallhöjd (mm):</b>	<600
<b>Art. nr:</b>	<b>ID-Märkning:</b>	
<b>Art. namn:</b>	<b>Identifierade fel:</b>	Nej

Övriga kommentarer:

#### Redskap 17: Vippunga typ 2a



<b>Tillverkare:</b> Kompan	<b>Fallhöjd (mm):</b>	600
<b>Art. nr:</b>	<b>ID-Märkning:</b>	Saknas
<b>Art. namn:</b>	<b>Identifierade fel:</b>	Ja

Övriga kommentarer:



<b>Fel nr:</b> 9	<b>Klassning:</b> C
Redskapets ytbeskaffenhet	1176-1, 4.2.5

Det finns trä som flisar sig och som har vassa/spetsiga kanter.



## 4 Lekområde/övrigt



<b>Fel nr: 10</b>	<b>Klassning: A</b>
Ställen där huvud och hals kan fastna	1176-1, 4.2.7.2

Öppningar där huvud och hals kan fastna har identifierats i lekplatsens omkringliggande staket.

Öppningarna uppfyller inte kraven efter utfört prov enligt D.2.2.

Delvis omslutna och V-formade öppningar vars ingång ligger mer än 600 mm ovanför lekytan ska vara utformade så att öppningen inte är tillgänglig vid provning enligt D.2.2.



### Extra rubrik



<b>Fel nr: 11</b>	<b>Klassning: A</b>
Ställen där huvud och hals kan fastna	1176-1, 4.2.7.2

Öppning mellan sittbänk och vägg har identifierats där huvud och hals kan fastna. Öppningen uppfyller inte kraven efter utfört prov enligt D.2.1.

Åtkomliga helt omslutna öppningar med en nedre kant som är mer än 600 mm ovanför lekytan ska provas i enlighet med D.2.1. Provkropp C eller E får inte passera genom någon öppning om inte även den stora huvudformade provkroppen D kan passera.

Provkropp C (89x157 mm) och D (ø 230 mm) har använts vid provning.



## Frågor

Tveka inte att höra av er om ni har frågor gällande besiktningen.

Maila gärna det här protokollet tillsammans med er fråga till:

[stefan@ackurata.se](mailto:stefan@ackurata.se)

Eller slå en signal till besiktningsmannen:

Stefan Svensson på 0760 51 22 11

Har ni synpunkter eller klagomål på besiktningen kan ni kontakta:

Sereno Certifiering AB, Box 5604, 114 86 Stockholm.