

Färglådan förskola

📍 Skolvägen 26, 184 30 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

20 redskap, 28 anmärkningar upptäcktes.

● 0 A-fel ● 17 B-fel ● 11 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✗ Saknas (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1 Fjäderlek	2 Klätterställning	3 Volträcke	4 Lekhus	5 Lekhus	6 Lekdjur
7 Balansgång	8 Gungställning	9 Klätterställning	10 Sandlåda	11 Släntrutsch	
12 Sandlåda	13 Fjäderlek	14 Gungställning	15 Lekdjur	16 Lekdjur	
17 Gungställning	18 Rutsch	19 Sandlåda	20 Fjäderlek		

Besiktningen omfattar



Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

Lekredskap



1. Fjäderlek

Hags

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● B-fel.



Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



2. Klätterställning

Hags

408171 uniplay marl
2005

-  Svensk standard
-  Typskylt finns

Anmärkningar (1)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



3. Volträcke

Hags

🇸🇪 Svensk standard

🗑 Typskylt saknas

Anmärkningar (2)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



● C-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

För lite fallsand



4. Lekhus

Okänd

Eget bygge

Ej besiktigad

🇸🇪 Svensk standard

🗑 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



5. Lekhus

Okänd

- 🇸🇪 Svensk standard
- 🗑️ Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5
Trädelar ruttna och flisiga



6. Lekdjur

Okänd

Hästar av betong

- 🇸🇪 Svensk standard
- 🗑️ Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



7. Balansgång

Okänd

Rep mellan träd

Ej besiktigad

- 🇸🇪 Svensk standard
- 🗑️ Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




8. Gungställning

Hags

Mira 4pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (4)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



● B-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6
Gropar under gungor



● B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7
Glapp i gungled



● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1
Bilaga A
Staket i fallutrymme





9. Klätterställning

Hags

608231 unimini kitzbúel


2005

 Svensk standard

 Typskylt finns

Anmärkningar (1)




 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



10. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard


 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



11. Släntrutsch


Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (3)




 C-fel.

Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

Träram i fallutrymme




 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

*Underlaget är för hårt vid
utåkningssektionen*



 B-fel.


Ställen där fingrar kan fastna 1176-1
4.2.7.6

*Glipor i plattform och staket där
provsonden passerar.*



12. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 C-fel.

Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18


Lekutrustning skall ha ett fritt fallutrymme på 1,5meter runt redskapet




13. Fjäderlek

Kompan


Motorcykel

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (2)




 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



 C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5

Träpaneler nötta och flisiga





14. Gungställning

Hags

Mira 3pl, typskylt otydlig


2011

 Svensk standard

 Typskylt finns


Anmärkningar (2)



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt




 C-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6
Gropar under gungor



15. Lekdjur

Little tikes

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (2)



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



 C-fel.

Installation 1176-7 5


Redskapet är inte förankrad




16. Lekdjur

Little tikes

Flodhäst

 Svensk standard

 Typskilt saknas

Anmärkningar (2)



● C-fel.

Fallutrymmets utsträckning 1176-1

4.2.8.2.5

Lekutrustning skall ha ett fritt fallutrymme på 1,5meter runt redskapet



● C-fel.

Installation 1176-75


Redskapet är inte förankrad




17. Gungställning

Hags

Mira 2pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (2)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



● B-fel.



Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1
Bilaga A

Staket i fallutrymme



18. Rutsch

Hags
Larven

 Svensk standard
 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)





 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



19. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard
 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 C-fel.


Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18
*Lekutrustning skall ha ett fritt
fallutrymme på 1,5meter runt redskapet*




20. Fjäderlek

Kompan


Motorcykel

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (2)




 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



 C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5

Träpaneler nötta och flisiga

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-29

Fastighetsskötaren AB