

Uppdragsgivare

Svealands Fastighetsteknik AB

Box 613
184 27 Åkersberga

VATTEN- OCH MILJÖPROV

SMI nr **13-33181**

Provtyp Tappvarmvatten ospolat
Provplats Görjansgården
Prov märkt Tillagningskök
Provtagare Jan Edholm
Prov taget 2013-01-15 08:00 56,5°C
Prov ankom 2013-01-15 10:30 34°C
Analysstart

* Akkrediterad analys

<i>Analys</i>	<i>Resultat</i>	<i>Enhet</i>	<i>Metodreferens</i>
* Legionella species	<3	cfu/L	SS-EN ISO 11731-2:2008

Kommentar

Legionella ej påvisad.


Analysansvarig

Anna Pääjärvi, Biomedicinsk analytiker, tel 08-457 24 70
Utsvarsdatum: 2013-01-28

Medicinskt långtidsansvarig

Laborator Hans Gaines 08-457 26 71

Uppdragsgivare

Svealands Fastighetsteknik AB

Box 613
184 27 Åkersberga

VATTEN- OCH MILJÖPROV

SMI nr **13-33182**


Provtyp Tappvarmvatten ospolat
Provplats Görjansgården
Prov märkt Personalrum
Provtagare Jan Edholm
Prov taget 2013-01-15 08:00 59,5°C
Prov ankom 2013-01-15 10:30 34°C
Analysstart

* Ackrediterad analys

<i>Analys</i>	<i>Resultat</i>	<i>Enhet</i>	<i>Metodreferens</i>
* Legionella species	<3	cfu/L	SS-EN ISO 11731-2:2008

Kommentar

Legionella ej påvisad.



Analysansvarig

Anna Pääjärvi, Biomedicinsk analytiker, tel 08-457 24 70
Utsvarsdatum: 2013-01-28

Medicinskt långtidsansvarig

Laborator Hans Gaines 08-457 26 71

Uppdragsgivare

Svealands Fastighetsteknik AB

Box 613

184 27 Åkersberga

VATTEN- OCH MILJÖPROV

SMI nr **13-33183**


Provtyp Tappvarmvatten ospolat
Provplats Görjansgården
Prov märkt Nedre matsal
Provtagare Jan Edholm
Prov taget 2013-01-15 08:00 60,5°C
Prov ankom 2013-01-15 10:30 34°C
Analysstart

* Ackrediterad analys

<i>Analys</i>	<i>Resultat</i>	<i>Enhet</i>	<i>Metodreferens</i>
* Legionella species	<3	cfu/L	SS-EN ISO 11731-2:2008

Kommentar

Legionella ej påvisad.



Analysansvarig

Anna Pääjärvi, Biomedicinsk analytiker, tel 08-457 24 70

Utsvarsdatum: 2013-01-28

Medicinskt långtidsansvarig

Laborator Hans Gaines 08-457 26 71