

Strålskyddstjänst

MÄTPROTOKOLL

Hacksåhallen
Österåkers Kommun

Berga 6135

Resultatet från radonmätningen är färdigställt. Uppgifter om mätplats, mättillfälle samt övriga uppgifter finns i bifogad returföljesedel.

Nr.: 3464

Utskriftsdatum: 981021

ÖSTERÅKERS KOMMUN Miljö- och hälsoskyddsnämnden
1998 -10- 21
Dnr

Det uppskattade årsmedelvärdet radongashalt är 310 Bq/m³

Anm.:

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Detta gör att det sanna årsmedelvärdet kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som givits i mätrapporten. Detta innebär inte att årsmedelvärdet med samma sannolikhet kan ligga var som helst i intervallet. Det uppskattade årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden

- I bostäder och lokaler där människor stadigvarande vistas är gränsen för sanitär olägenhet 400 Bq/m³ radongashalt.
- För nybyggda fastigheter gäller gränsvärdet 200 Bq/m³.

Det genomsnittliga årsmedelvärdet radongashalt i svenska bostäder är ca 100 Bq/m³.

Strålskyddstjänst tar inget ansvar för åtgärd eller utlämnad åtgärd som beslutats på basis av mätresultat från oss.

ÖSTERÅKERS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddskontoret
184 86 ÅKERSBERGA
Tel 08-540 813 00

Ewa Holmquist Sundman

Ewa Holmquist Sundman
Miljöskyddsgeolog

S. Westerberg

S. Westerberg
Lab. Chef

Strålskyddstjänst

Nr 3464

RETURFÖLJESEDEL

ÖSTERÅKERS KOMMUN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

1998 -10- 19

Namn:

Hacksta hallen

Postadress:

Dnr

RADONMÄTNING

SPÅRFILMSDOSOR

1994-09-20

Dosa Nr: 273 - 79

Dosa Nr: 273 - 80

(Dosa Nr: -)

Vadrummet överför larm
J högre höjden bakom kassaskåp

Radongashalt	Tillfälligt fel
100 Bq/m ³	
510 Bq/m ³	100 Bq/m ³
310 Bq/m ³	120 Bq/m ³
Årsmedelvärde	Onoggrannhet

Fyll i nedanstående uppgifter om spårfilmsdosan.

Datum för uppsättningen: Nov - 97	Datum för nedtagningen: Okt - 98	Antal dygn: Ca 140
Spårfilmsdosa nr:	har varit placerad i rum:	våningsplan:
Spårfilmsdosa nr:	har varit placerad i rum:	våningsplan:

Uppgifter om fastigheten

Fastighetens adress: Hacksta hallen Bergaväg
Fastighetens beteckning:
<input type="checkbox"/> Villa <input type="checkbox"/> Radhus <input type="checkbox"/> Flerbostadshus Antal våningsplan:
Byggnadsår: Omfattande ombyggnad år: Sporthall

Typ av grund:

- Källare
 Platta på mark
 Krypgrund
 Plintar

Ventilation:

- Självdrag
 Mekanisk från-luft
 Mekanisk till o från-luft
 Mekanisk till o från-luft
 med värmeåtervinning

Bedöms ventilationssystemet ha fungerat normalt under mätperioden:

Ja

Nej, beroende på

Har vädret varit normalt för området under mätperioden:

Ja

Nej, beroende på

Är skifferbaserad lättbetong (blåbetong) använt som byggnadsmaterial

Ja Nej Vet ej

Radonmätning har tidigare utförts år:

Resultat:

Härmed intygas att erhållna instruktioner för mätningens genomförande följts:

Boyt Hauk

Namn-teckning, Bostadsinnehavaren

Pappret är självkopierande, varför Ni endast behöver fylla i det första bladet.
Återsänd bägge bladen till oss.