

Kantarellen förskola

📍 Kantarellvägen 124, 184 34 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

16 redskap, 18 anmärkningar upptäcktes.

● 3 A-fel ● 9 B-fel ● 6 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✓ (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1 | Gungställning

2 | Sandlåda

3 | Gungställning

4 | Sandlåda

5 | Sandlåda

6 | Lekhus

7 | Lekhus

8 | Pendelgunga

9 | Lekhus

10 | Lekhus

11 | Släntrutsch

12 | Däck

13 | Klätterställning

14 | Gungställning

15 | Sandlåda

16 | Lekhus

Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.



Lekredskap



1. Gungställning


Hags

Mira 2pl

 Svensk standard
 Typskylt saknas


Anmärkningar (3)



 B-fel.


Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



 C-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6
Gropar under gungor




 B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1
Bilaga A
Staket i fallutrymme



2. Sandlåda


Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 C-fel.

Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18


Lekutrustning skall ha ett fritt fallutrymme på 1,5meter runt redskapet




3. Gungställning

Hags


Mira 4pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (3)




 B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

Glapp i gungled




 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



 A-fel.



Ställen där huvud och hals kan fastna
1176-1 4.2.7.2

*Mellanrum mellan staketspjälor där
provsonden passerar*



4. Sandlåda

Okänd



-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



5. Sandlåda

Okänd

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas



Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



6. Lekhus

Okänd

Kiosk

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



7. Lekhus

Okänd

4st

 Svensk standard

 Typskilt saknas

Anmärkningar (1)



 A-fel.

Ställen där kläder / hår kan fastna 1176-1
4.2.7.3


*Glipor mellan stolpar där kedjesonden
fastnar*



8. Pendelgunga

Hags


2st

 Svensk standard

 Typskilt saknas

Anmärkningar (1)



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



9. Lekhus

Hags


Tittut

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5


Träpaneler nötta och flisiga



10. Lekhus

Okänd

Lekstuga

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 C-fel.


Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5


Trädelar ruttna och flisiga



11. Släntrutsch


Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (3)




 B-fel.

Ställen där fingrar kan fastna 1176-1
4.2.7.6

*Glipor i plattform där provsonden
passerar*




 C-fel.

Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

Träram i fallutrymme



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



12. Däck

Okänd

 Svensk standard


 Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



13. Klätterställning

Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



14. Gungställning

Hags

Tuno 2pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (4)



● A-fel.

Ställen där huvud och hals kan fastna
1176-1 4.2.7.2

*Öppning mellan ställningen och tvärstag
där provsond D inte passerar*



● C-fel.

Gunga för låg 1176-2 4.2

Gungor för lågt monterad



● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1
Bilaga A

Staket i fallutrymme



● B-fel.


Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



15. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



16. Lekhus

Okänd

Kiosk, eget bygge

Ej besiktigad

 Typskylt saknas

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-30

Fastighetsskötaren AB