

Klippans förskola

📍 Bergavägen 16, 184 30 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

11 redskap, 4 anmärkningar upptäcktes.

● 2 A-fel ● 2 B-fel ● 0 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✗ Saknas (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1 | Lekhus

2 | Balansgång

3 | Fartyg

4 | Balansgång

5 | Klätterställning

6 | Däck

7 | Fjäderlek

8 | Lekhus

9 | Övrigt

10 | Gungställning

11 | Sandlåda

Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

Lekredskap



1. Lekhus

Okänd

Kiosk

Ej besiktigad

☒ Typskylt saknas



2. Balansgång

Okänd

Eget bygge

Ej besiktigad

☒ Typskylt saknas



3. Fartyg

Okänd


Arken

1991

🇸🇪 Svensk standard

☑ Typskylt finns

Anmärkningar (1)



● A-fel.


Ställen där kläder / hår kan fastna 1176-1
4.2.7.3


Glipor där kedjesonden fastnar



4. Balansgång

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.





5. Klätterställning

Hags

608218 unimini zermatt

2006

 Svensk standard

 Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



6. Däck

Okänd

3st

Ej besiktigad


 Typskylt saknas



7. Fjäderlek

Hags

2st

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



8. Lekhus

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



9. Övrigt

Okänd

Båt

Ej besiktigad


 Typskylt saknas




10. Gungställning

Hags

Mira 3pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (2)



● B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

Glapp i gungled



● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1


Bilaga A

Staket i fallutrymme



11. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 A-fel.

Ställen där huvud och hals kan fastna

1176-1 4.2.7.2

Öppningar i tak där provsonder passerar

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-29

Fastighetsskötaren AB