

# Kyrkskolan/Ljusterö förskola

📍 Mellansjövägen 60C, 184 95 Ljusterö



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.  
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

14 redskap, 11 anmärkningar upptäcktes.

● 1 A-fel ● 7 B-fel ● 3 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✗ Saknas (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

## Innehållsförteckning

1 | Fartyg

2 | Sandlåda

3 | Lekhus

4 | Övrigt

5 | Övrigt

6 | Lekhus

7 | Däck

8 | Rutsch

9 | Klätterställning

10 | Gungställning

11 | Övrigt

12 | Sandlåda

13 | Motorikbana

14 | Lekhus

## Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

# Lekredskap



## 1. Fartyg

Okänd

- 🇸🇪 Svensk standard
- 🚫 Typskylt saknas

### Anmärkningar (1)



● C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5

*Panel sitter löst*



## 2. Sandlåda

Okänd

- 🇸🇪 Svensk standard
- 🚫 Typskylt saknas

### Anmärkningar (1)



● C-fel.


Fallutrymmets utsträckning 1176-1  
4.2.8.2.5

*Lekutrustning skall ha ett fritt  
fallutrymme på minimum av 1,5meter  
runt redskapet*



### 3. Lekhus


Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

#### Anmärkningar (2)




 A-fel.

Ställen där huvud och hals kan fastna  
1176-1 4.2.7.2

*Öppning i takstol där provsond C passerar*



 C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5

*Trädelar ruttna*




### 4. Övrigt

Okänd

Eget bygge

Ej besiktigad

 Typskylt saknas



## 5. Övrigt

Okänd

Eget bygge

Ej besiktigad

Typskylt saknas



## 6. Lekhus

Okänd

Kiosk

Svensk standard

Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 7. Däck

Okänd

Svensk standard

Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*





## 8. Rutsch

Hags

608292

2007

 Svensk standard

 Typskylt finns

### Anmärkningar (2)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5  
*Underlaget är för hårt*



● B-fel.

Ställen där fingrar kan fastna 1176-1  
4.2.7.6  
*Öppning mellan rutsch och plattform där  
provsonden passerar*




## 9. Klätterställning

Hags

408171

2008

 Svensk standard

 Typskylt finns

### Anmärkningar (1)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5  
*Underlaget är för hårt*



## 10. Gungställning

Hags

Mira 4pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (4)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5  
*Underlaget är för hårt*



● B-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6  
*Gropar under gungor*



● B-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6  
*Glapp i gungled*





● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1  
Bilaga A  
*Staket i fallutrymme*



## 11. Övrigt

Okänd  
Egenbyggda bilar



 Svensk standard  
 Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 12. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard  
 Typskylt saknas


*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 13. Motorikbana

Okänd

Ej besiktigad

 Typskylt saknas



## 14. Lekhus

Okänd  
Eget bygge av lastpallar

Ej besiktigad

 Typskylt saknas





# Typförklaring och åtgärd

**A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

**B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

**C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

## Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

## På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

[mans.lovendahl@greenlandscaping.se](mailto:mans.lovendahl@greenlandscaping.se)

-----  
Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-02

Fastighetsskötaren AB