

Luffarbacken förskola

📍 Luffarbacken 13, 184 39 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

14 redskap, 9 anmärkningar upptäcktes.

● 2 A-fel ● 5 B-fel ● 2 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✓ (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1 | Lekhus

2 | Sandlåda

3 | Rutsch

4 | Sandlåda

5 | Fjäderlek

6 | Fjäderlek

7 | Gungställning

8 | Sandlåda

9 | Gungställning

10 | Klätterställning

11 | Lekhus

12 | Däck

13 | Sandlåda

14 | Lekhus

Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

Lekredskap



1. Lekhus

Kompan

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



2. Sandlåda

Okänd

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● A-fel.

Ställen där huvud och hals kan fastna
1176-1 4.2.7.2

Öppningar i tak där provsond C passerar





3. Rutsch

Hags

608013 unimini lake placid


2004

 Svensk standard

 Typskylt finns

Anmärkningar (1)



 C-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



4. Sandlåda


Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 A-fel.


Ställen där huvud och hals kan fastna
1176-1 4.2.7.2

Öppningar i tak där provsond C passerar



5. Fjäderlek


Kompan

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (2)




 C-fel.

Begränsning av rörelse (vippgunga)

1176-6 4.5

Redskapet tar i marken vid gungning



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av

islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



6. Fjäderlek

Kompan

M101


2004

 Svensk standard

 Typskylt finns

Anmärkningar (1)



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av

islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



7. Gungställning

Hags


Rio 2pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas


Anmärkningar (2)



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt




 B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7
Glapp i gungled



8. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




9. Gungställning

Hags

Mira

Används ej. Ej besiktigad

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



10. Klätterställning


Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 B-fel.

Ställen där fingrar kan fastna 1176-1


4.2.7.6

Öppning vid startsektionen där
fingersonden passerar



11. Lekhus

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



12. Däck

Okänd

 Svensk standard


 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



13. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard


 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



14. Lekhus

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-17

Fastighetsskötaren AB