

Luna förskola

📍 Norrgårdsvägen 8, 184 36 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

18 redskap, 6 anmärkningar upptäcktes.

● 1 A-fel ● 3 B-fel ● 2 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✗ Saknas (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1 Sandlåda	2 Lekhus	3 Lekhus	4 Rutsch	5 Övrigt	6 Motorikbana
7 Sandlåda	8 Övrigt	9 Vattenlek	10 Rutsch	11 Sandlåda	12 Lekhus
13 Klätterlek	14 Fjäderlek	15 Lekhus	16 Lekhus	17 Sandlåda	18 Övrigt

Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Från taget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

Lekredskap



1. Sandlåda

Okänd

- 🇸🇵 Svensk standard
- 🗑 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5

Träram skadad och flisig



2. Lekhus

Kompan

- 🇸🇵 Svensk standard
- 🗑 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



3. Lekhus

Okänd

Kiosk, eget bygge

Ej besiktigad

- 🗑 Typskylt saknas





4. Rutsch

Hags

408075 uniplay tarifa


2007

 Svensk standard

 Typskylt finns

Anmärkningar (1)



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



5. Övrigt

Okänd

Eget bygge

Ej besiktigad

 Typskylt saknas




6. Motorikbana

Guldborg

2910,2920,2901,2944,2904,2924

2017

 Svensk standard


 Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



7. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




8. Övrigt

Okänd

Borgar av plast, 2st


Ej besiktigad

 Typskylt saknas



9. Vattenlek

Hags

 Svensk standard



 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




10. Rutsch

Hags

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Anmärkningar (1)





 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



11. Sandlåda

Okänd



-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



12. Lekhus

Kompan

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.





13. Klätterlek

Hags

247044

2016

 Svensk standard

 Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



14. Fjäderlek


Kompan

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (2)



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



 C-fel.


Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5
Träpaneler nötta och flisiga



15. Lekhus

Okänd

Lekstuga

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.





16. Lekhus

Hags

606313 unimini astrax

2008

 Svensk standard

 Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




17. Sandlåda


Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 A-fel.

Ställen där huvud och hals kan fastna
1176-1 4.2.7.2

Öppningar i tak där provsond E passerar



18. Övrigt

Okänd

Eget bygge

Ej besiktigad

Typskylt saknas

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-29

Fastighetsskötaren AB