

Margretlundsskolan



BESIKTNINGSMAN
Martin Edh

KUND
Armada Fastighets AB

OBJEKTADRESS
Manfred bondes väg 5
Åkersberga

LOKALISERINGHÄNVISNING
Finns (EN1176-7 8.2.4)

UNDERHÅLLNINGSPPLAN
Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1. Sandlåda **2.** Övrigt **3.** Gruppunga **4.** Karusell **5.** Motorikbana **6.** Klätterlek

Lekredskap



Sandlåda

TYP SKYLT

Saknas

TILLVERKARE

Okänd

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

1



Övrigt

TYP SKYLT

Saknas

TILLVERKARE

Okänd

ANMÄRKNINGAR

Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

2



Gruggunga

TYP SKYLT

Saknas (Stratus 2st)

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

3



Karusell

TYP SKYLT

Saknas

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

4



Motorikbana

TYP SKYLT

Saknas

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

5



Klätterlek

TYP SKYLT

Saknas

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 – 556 953 30

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-07)

CPL142:15

Green Landscaping AB