

Röllingbyskolan

**BESIKTNINGSMAN**

Martin Edh

KUND

Armada Fastighets AB

OBJEKTADRESS

Åkersberga

LOKALISERINGHÄNVISNING

Saknas (EN1176-7 8.2.4)

UNDERHÅLLNINGSPÅN

Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1. Rutsch **2.** Balansgång **3.** Motorikbana **4.** Gruppgunga **5.** Däck

Lekredskap



Rutsch

TYP SKYLT

Finns (8061744)

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Ja, se nedan

1

FELKOD

TYP



1. Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

KOMMENTAR

För lite fallsand.

B



Balansgång

TYP SKYLT

Finns (10690)

TILLVERKARE

Lars-Laj

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

2



Motorikbana

TYP SKYLT

TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Ja, se nedan

3

FELKOD

TYP



1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget saknar fallskydd, redskapet överstiger 60cm

B

**4**

Gruppunga

TYP SKYLT

Saknas (Stratus)

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

**5**

Däck

TYP SKYLT

Saknas

TILLVERKARE

Okänd

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 – 556 953 30

Martin Edh – Besiktningsman (2019-05-27)

CPL142:15

Green Landscaping AB