

Roslagskulla förskola



BESIKTNINGSMAN
Martin Edh

KUND
Armada Fastighets AB

OBJEKTADRESS
Rialavägen 4
Roslagskulla

LOKALISERINGHÄNVISNING
Finns (EN1176-7 8.2.4)

UNDERHÅLLNINGSPÅN
Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1. Klätterställning
2. Lekhus
3. Sandlåda
4. Pendelgunga
5. Rutsch
6. Sandlåda
7. Lekhus
8. Gungställning

Lekredskap



Klätterställning

TYPSKYLT Finns (8046903 unimini bexy)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

1



Lekhus

TYPSKYLT Saknas (Tittut)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

2

FELKOD

TYP



1. Slitage, ytbeskaffenhet på trä 1176-1 4.2.5

KOMMENTAR
Träpaneler nötta och flisiga.

C



Sandlåda

TYPSKYLT Saknas
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

3



4

Pendelgunga

TYP SKYLT Saknas (Milton 3st)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD

TYP




1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B



5

Rutsch

TYP SKYLT Saknas (Larven)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt


B



6

Sandlåda

TYP SKYLT Saknas
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




7

Lekhus

TYP SKYLT Saknas (Lekstuga)
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.


Gungställning

TYP SKYLT	Saknas (Tuno)
TILLVERKARE	Hags
ANMÄRKNINGAR	Ja, se nedan



FELKOD

TYP



1. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR

Gungled skadad.

B

Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-26)

CPL142:15

Green Landscaping AB