

# Rydbo skola



**BESIKTNINGSMAN**  
Martin Edh

**KUND**  
Armada Fastighets AB

**OBJEKTADRESS**  
Von Essens väg 9  
Rydbo

**LOKALISERINGHÄNVISNING**  
Saknas (EN1176-7 8.2.4)

**UNDERHÅLLNINGSPÅN**  
Saknas (EN1176-7 8.1)

## Innehållsförteckning

1. Bollvägg
2. Sandlåda
3. Gungställning
4. Klätterställning
5. Vippgunga
6. Släntrutsch
7. Klätterrägg

# Lekredskap



## Bollvägg

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**

**ANMÄRKNINGAR**

Saknas  
Okänd  
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

1



## Sandlåda

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**

**ANMÄRKNINGAR**

Saknas  
Okänd  
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

2



## Gungställning

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**  
**ANMÄRKNINGAR**

Saknas (Mira 2pl)  
Hags  
Ja, se nedan

3

FELKOD

TYP




**1.** Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

**KOMMENTAR**

Gropar under gungor.

B



**2.** Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

**KOMMENTAR**

Glapp i gungled.

B



**3.** Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

**KOMMENTAR**

Underlaget är för hårt.

B



4

## Klätterställning

**TYP SKYLT** Finns (408626 Himalaya)  
**TILLVERKARE** Hags  
**ANMÄRKNINGAR** Ja, se nedan

FELKOD


TYP



**1.** Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

**KOMMENTAR**  
För lite fallsand.


B



**2.** Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

**KOMMENTAR**  
Stenar i fallutrymme.

B




5

## Vippgunga

**TYP SKYLT** Saknas (Vippy)  
**TILLVERKARE** Hags  
**ANMÄRKNINGAR** Ja, se nedan

FELKOD


TYP



**1.** Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

**KOMMENTAR**  
Trasig gungled.

B



6

## Släntrutsch

**TYP SKYLT** Saknas  
**TILLVERKARE** Hags  
**ANMÄRKNINGAR** Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

## Klättervägg

<b>TYPSKYLT</b>	Saknas
<b>TILLVERKARE</b>	Hags
<b>ANMÄRKNINGAR</b>	Ja, se nedan

FELKOD

TYP

**1.** Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

### KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B

## Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

## Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

## Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn:  
08 - 556 953 30

---

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-17)

CPL142:15

Green Landscaping AB