

# Rydbo skola

📍 von Essens väg 7, 184 94 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.  
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

8 redskap, 12 anmärkningar upptäcktes.

● 1 A-fel ● 9 B-fel ● 2 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✗ Saknas (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

## Innehållsförteckning

1 | Klättervägg

2 | Bollvägg

3 | Sandlåda

4 | Gungställning

5 | Övrigt

6 | Klätterställning

7 | Vippgunga

8 | Släntrutsch

## Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

# Lekredskap



## 1. Klättervägg

Hags

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt saknas

### Anmärkningar (1)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5  
*Underlaget saknar fallskydd*



## 2. Bollvägg

Okänd

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 3. Sandlåda

Okänd

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 4. Gungställning

Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (4)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

*Underlaget är för hårt*



● C-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

*Gropar under gungor*



● B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

*Glapp i gungled*



● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1

Bilaga A

*Staket i fallutrymme*





## 5. Övrigt

Okänd

Koja, eget bygge

Ej besiktigad

▣ Typskylt saknas



## 6. Klätterställning

Hags

408626 uniplay Himalaya

2008

🇸🇪 Svensk standard

▣ Typskylt finns

### Anmärkningar (2)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5  
*Underlaget är för hårt*



● B-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6  
*För lite fallsand*



## 7. Vippgunga

Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (2)



#### ● B-fel.

Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

*Underlaget är för hårt, stenar i  
fallutrymme.*



#### ● C-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

*Glapp i gungled*



## 8. Släntrutsch

Hags

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt saknas

### Anmärkningar (3)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

*Underlaget är för hårt vid  
utåkningssektionen*



● B-fel.

Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

*Träram i fallutrymme.*



● A-fel.

Ställen där kläder / hår kan fastna 1176-1  
4.2.7.3

*Glipa i räcke där kedjesonden fastnar*

# Typförklaring och åtgärd

**A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

**B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

**C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

## Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 – 556 953 30

## På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

[mans.lovendahl@greenlandscaping.se](mailto:mans.lovendahl@greenlandscaping.se)

---

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-16

Fastighetsskötaren AB