

Sjökarby skola

📍 Sjökarbyvägen 22, 184 34 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

11 redskap, 8 anmärkningar upptäcktes.

● 0 A-fel ● 5 B-fel ● 3 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✗ Saknas (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1 Däck	2 Sandlåda	3 Gungställning	4 Karusell	5 Sandlåda	6 Volträcke
7 Sandlåda	8 Klätterställning	9 Gungställning	10 Övrigt	11 Volträcke	

Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

Lekredskap



1. Däck

Okänd

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● C-fel.

Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

Träram i fallutrymme



2. Sandlåda

Okänd

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



3. Gungställning

Hags

Mira 4pl

🇸🇪 Svensk standard

📋 Typskylt saknas

Anmärkningar (3)




● B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



● C-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6
Gropar under gungor



● B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7
Glapp i gungled



4. Karusell

Hags
Merry

🇸🇪 Svensk standard
🚫 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● B-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

Fallsand har flyttat sig från redskapet



5. Sandlåda

Okänd

🇸🇪 Svensk standard
🚫 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



6. Volträcke

Okänd

🇸🇪 Svensk standard
🚫 Typskylt saknas


Anmärkningar (1)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



7. Sandlåda

Hags

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



8. Klätterställning

Hags

408134 uniplay wushi

2008

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



9. Gungställning

Hags

Mira 6pl

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● C-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

Gungled skadad



10. Övrigt

Okänd

Stall, eget bygge

Ej besiktigad

▣ Typskylt saknas



11. Volträcke

Okänd

🇸🇪 Svensk standard

▣ Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 – 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-17

Fastighetsskötaren AB