

Sjöhästen förskola



BESIKTNINGSMAN
Martin Edh

KUND
Armada Fastighets AB

OBJEKTADRESS
Sjökarbyvägen 20
Åkersberga

LOKALISERINGHÄNVISNING
Saknas (EN1176-7 8.2.4)

UNDERHÅLLNINGSPÅN
Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1. Rutsch
2. Fjäderlek
3. Lekhus
4. Däck
5. Släntrutsch
6. Gungställning
7. Klätterställning
8. Gungställning
9. Sandlåda
10. Lekhus
11. Lekhus
12. Karusell
13. Däck
14. Fjäderlek
15. Lekhus
16. Släntrutsch

Lekredskap



Rutsch

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas
Kompan
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

1



Fjäderlek

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Finns (M101)
Kompan
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

2



Lekhus

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas
Kompan
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

3




Däck

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

4




Släntrutsch

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Finns (131112 rutchbana)
Hags
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

5




6

Gungställning

TYP SKYLT Saknas (Mira 2pl)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD


TYP



1. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR
Glapp i gungled.


B



7

Klätterställning

TYP SKYLT Saknas
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




8

Gungställning

TYP SKYLT Saknas (Mira 4pl)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR
Glapp i gungled.

B




9

Sandlåda

TYP SKYLT	Saknas
TILLVERKARE	Okänd
ANMÄRKNINGAR	Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

KOMMENTAR

Lekutrustning skall ha ett fritt fallutrymme på minimum av 1,5m runt redskapet.

C




10

Lekhus

TYP SKYLT	Saknas (Tittut)
TILLVERKARE	Hags
ANMÄRKNINGAR	Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Slitage, ytbeskaffenhet på trä 1176-1 4.2.5

KOMMENTAR

Träpaneler nötta och flisiga.


C



11

Lekhus

TYP SKYLT	Saknas (Kiosk)
TILLVERKARE	Okänd
ANMÄRKNINGAR	Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).



12

Karusell

TYP SKYLT	Saknas (Pirouette)
TILLVERKARE	Hags
ANMÄRKNINGAR	Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



13

Däck

TYP SKYLT
TILLVERKARE

Saknas
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

ANMÄRKNINGAR



14

Fjäderlek

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas (Turtle)
Hags
Ja, se nedan

FELKOD

TYP




1. Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

KOMMENTAR

Glapp i infästning.

C



2. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B



15

Lekhus

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Finns (606313 astrax trä)
Hags
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



16

Släntrutsch

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas
Slottsbro
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.
Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn:
08 – 556 953 30

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-06)
CPL142:15
Green Landscaping AB