

# Skogsbacken förskola

📍 von Essens väg 9, 184 94 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.  
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

6 redskap, 16 anmärkningar upptäcktes.

● 2 A-fel ● 10 B-fel ● 4 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✗ Saknas (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

## Innehållsförteckning

1 | Gungställning

2 | Fjäderlek

3 | Sandlåda

4 | Gungställning

5 | Sandlåda

6 | Fjäderlek

## Besiktningen omfattar


Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.




## 1. Gungställning

Hags

Mira 6pl

 Svensk standard

 Typskilt saknas

### Anmärkningar (6)



● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1

Bilaga A

*Staket i fallutrymme*



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av

islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

*Underlaget är för hårt*



● B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

*Glapp i gungled*



● B-fel.

Islagsytans utsträckning 1176-1  
4.2.8.2.4

*Ytan är för liten*



● C-fel.

Gunga för låg 1176-2 4.2

*Gungor för lågt monterad*



● C-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

*Gropar under gungor*



## 2. Fjäderlek

Kompan

M12805

2003

🇸🇪 Svensk standard

📄 Typskylt finns

### Anmärkning (1)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av



islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

*Underlaget är för hårt*



### 3. Sandlåda

Okänd

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

#### Anmärkningar (1)



 A-fel.

Ställen där huvud och hals kan fastna  
1176-1 4.2.7.2



*Öppningar i tak där provsonder passerar*



### 4. Gungställning

Hags

Mira 4pl

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

#### Anmärkningar (6)




 B-fel.

Stydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

*Underlaget är för hårt*



 C-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

*Gropar under gungor*



● C-fel.

Gunga för låg 1176-2 4.2

*Gungor för lågt monterad*



● B-fel.

Islagsytans utsträckning 1176-1

4.2.8.2.4

*Ytan är för liten*



● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1

Bilaga A

*Staket i fallutrymme*



● A-fel.

Ställen där huvud och hals kan fastna

1176-1 4.2.7.2

*Öppning mellan ställningen och tvärstag  
där provsönd D inte passerar*



## 5. Sandlåda

Okänd

🇸🇪 Svensk standard


📄 Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 6. Fjäderlek

Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (2)



 B-fel.

Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

*Bänk i fallutrymme*



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av

islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

*Underlaget är för hårt*

# Typförklaring och åtgärd

**A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

**B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

**C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

## Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

## På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

[mans.lovendahl@greenlandscaping.se](mailto:mans.lovendahl@greenlandscaping.se)

---

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-16

Fastighetsskötaren AB