

Skogslundens förskola



BESIKTNINGSMAN
Martin Edh

KUND
Armada Fastighets AB

OBJEKTADRESS
Skärgårdsstadsvägen 11
Skärgårdsstad

LOKALISERINGHÄNVISNING
Finns (EN1176-7 8.2.4)

UNDERHÅLLNINGSPÅN
Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1. Lekhus
2. Övrigt
3. Övrigt
4. Gungställning
5. Gungställning
6. Släntrutsch
7. Sandlåda
8. Lekhus
9. Karusell
10. Vippgunga
11. Karusell
12. Fjäderlek
13. Övrigt
14. Fjäderlek
15. Sandlåda

Lekredskap



Lekhus

TYPSKYLT

Saknas (Lekstuga)


TILLVERKARE

Okänd

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

1



Övrigt

TYPSKYLT

Saknas (Rep runt träd)

TILLVERKARE

Okänd

ANMÄRKNINGAR

Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

2



Övrigt

TYPSKYLT

Saknas (Båt)

TILLVERKARE

Okänd

ANMÄRKNINGAR

Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

3



Gungställning

TYPSKYLT

Saknas (Goro 6pl)

TILLVERKARE

Hags


ANMÄRKNINGAR

Ja, se nedan

4

FELKOD

TYP



1. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR

Glapp i gungled.

B



5

Gungställning

TYP SKYLT	Saknas
TILLVERKARE	Hags
ANMÄRKNINGAR	Ja, se nedan

FELKOD

TYP




1. Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

KOMMENTAR

Gropar under gungor.

B




2. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR

Glapp i gungled.

B




3. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR

Infästning skadad på gunga.

B




4. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR

Infästning till gunga utsliten.

B



6

Släntrutsch

TYP SKYLT	Saknas
TILLVERKARE	Hags
ANMÄRKNINGAR	Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt vid utåkningssektionen.

B



Sandlåda

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas
Hags
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

7




Lekhus

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas (Koja)
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

8



Karusell

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas (Pirouette 2st)
Hags
Ja, se nedan

9

FELKOD


TYP



1. Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

KOMMENTAR
Glapp i infästning.

C



Vippgunga

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas
Hags
Ja, se nedan

10

FELKOD

TYP



1. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR
Gungled nött.

C



Karusell

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas (Merry)
Hags
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

11



Fjäderlek

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas
Sik-Holz
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

12




Övrigt

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas (Rep mellan träd)
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

13



Fjäderlek

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas (2st)
Sik-Holz
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

14



Sandlåda

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas
Hags
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

15

Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.
Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn:
08 – 556 953 30

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-26)
CPL142:15
Green Landscaping AB