

# Skogslundens förskola

📍 Skärgårdsstadsvägen 11, 184 70 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.  
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

15 redskap, 11 anmärkningar upptäcktes.

● 0 A-fel ● 8 B-fel ● 3 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✓ (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

## Innehållsförteckning

1 | Lekhus

2 | Övrigt

3 | Gungställning

4 | Övrigt

5 | Övrigt

6 | Gungställning

7 | Släntrutsch

8 | Sandlåda

9 | Lekhus

10 | Snurrlek

11 | Balansgång

12 | Karusell

13 | Fjäderlek

14 | Fjäderlek

15 | Sandlåda

## Besiktningen omfattar


Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

# Lekredskap



## 1. Lekhus


Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (1)



 C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5

*Utstickande spikar*



## 2. Övrigt

Okänd

Rep mellan träd

Ej besiktigad


 Typskylt saknas




### 3. Gungställning

Hags

Goro 6pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

#### Anmärkningar (2)



● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1

Bilaga A

*Staket i fallutrymme*



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av

islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

*Underlaget är för hårt*




## 4. Övrigt

Okänd

Båt

Ej besiktigad

 Svensk standard

 Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 5. Övrigt

Okänd

Inhägnad med växthus

Ej besiktigad

 Typskylt saknas



## 6. Gungställning

Hags

🇸🇪 Svensk standard

🗑️ Typskylt saknas

### Anmärkningar (3)



● B-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

*Gropar under gungor*



● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1

Bilaga A

*Staket i fallutrymme*



● B-fel.


Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

*För lite fallsand*



## 7. Släntrutsch


Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (1)



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

*Underlaget är för hårt vid  
utåkningssektionen*



## 8. Sandlåda


Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (1)



 C-fel.

Redskapets ytbeskaffenhet 1176-1 4.2.5

*Uppstickande spikar*



## 9. Lekhus

Okänd  
Eget bygge

Ej besiktigad

▣ Typskylt saknas



## 10. Snurrlek

Hags  
2st

🇸🇵 Svensk standard  
▣ Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 11. Balansgång

Hags  
Sjögång

🇸🇵 Svensk standard  
▣ Typskylt saknas

### Anmärkningar (1)



● C-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

*Gungled skadad*



## 12. Karusell

Hags  
Merry

🇸🇵 Svensk standard  
🚫 Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 13. Fjäderlek

Sik-Holz

🇸🇵 Svensk standard  
🚫 Typskylt saknas

### Anmärkningar (1)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5  
*Underlaget är för hårt*







## 14. Fjäderlek

Sik-Holz


2st

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (1)



 B-fel.


Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

*Underlaget är för hårt*



## 15. Sandlåda

Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*

# Typförklaring och åtgärd

**A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

**B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

**C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

## Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

## På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

[mans.lovendahl@greenlandscaping.se](mailto:mans.lovendahl@greenlandscaping.se)

---

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-02

Fastighetsskötaren AB