

# Skärgårdsstads förskola

**BESIKTNINGSMAN**

Martin Edh

**KUND**

Armada Fastighets AB

**OBJEKTADRESS**Översättravägen 2  
Skärgårdsstad**LOKALISERINGHÄNVISNING**

Finns (EN1176-7 8.2.4)

**UNDERHÅLLNINGSPLAN**

Saknas (EN1176-7 8.1)

## Innehållsförteckning

1. Pendelgunga
2. Fjäderlek
3. Pendelgunga
4. Pendelgunga
5. Klätterställning
6. Däck
7. Klätterlek
8. Sandlåda
9. Övrigt
10. Däck
11. Rutsch
12. Övrigt
13. Övrigt
14. Klätterställning
15. Fjäderlek
16. Sandlåda
17. Gungställning
18. Däck
19. Övrigt
20. Övrigt

## Lekredskap



### Pendelgunga

**TYP SKYLT**

Saknas

**TILLVERKARE**

Hags

**ANMÄRKNINGAR**

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

1



### Fjäderlek

**TYP SKYLT**

Saknas

**TILLVERKARE**

Hags

**ANMÄRKNINGAR**

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

2



### Pendelgunga

**TYP SKYLT**

Saknas (Bruno)

**TILLVERKARE**

Hags

**ANMÄRKNINGAR**

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

3



### Pendelgunga

**TYP SKYLT**

Saknas (Milton)

**TILLVERKARE**

Hags

**ANMÄRKNINGAR**

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

4





5

## Klätterställning

<b>TYP SKYL T</b>	Saknas
<b>TILLVERKARE</b>	Hags
<b>ANMÄRKNINGAR</b>	Ja, se nedan

FELKOD

TYP




1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

### KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B



2. Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

### KOMMENTAR

Trapp sitter löst.

C



6

## Däck


<b>TYP SKYL T</b>	Saknas
<b>TILLVERKARE</b>	Okänd
<b>ANMÄRKNINGAR</b>	Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).



7

## Klätterlek


<b>TYP SKYL T</b>	Saknas (Får)
<b>TILLVERKARE</b>	Okänd
<b>ANMÄRKNINGAR</b>	Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



8

## Sandlåda

<b>TYP SKYL T</b>	Saknas
<b>TILLVERKARE</b>	Okänd
<b>ANMÄRKNINGAR</b>	Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



## Övrigt

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**

**ANMÄRKNINGAR**

Saknas (Utekök)  
Okänd  
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

9




## Däck

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**

**ANMÄRKNINGAR**

Saknas  
Okänd  
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

10




## Rutsch

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**

**ANMÄRKNINGAR**

Saknas (Larven)  
Hags  
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

11



## Övrigt

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**

**ANMÄRKNINGAR**

Saknas (Kabeltrumma)  
Okänd  
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

12



## Övrigt

**TYP SKYLT**  
**TILLVERKARE**

**ANMÄRKNINGAR**

Saknas (Bygge av lastpallar)  
Okänd  
Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

13

**14**

## Klätterställning

**TYP SKYLT**

Saknas

**TILLVERKARE**

Hags

**ANMÄRKNINGAR**

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

**15**

## Fjäderlek

**TYP SKYLT**


Saknas (2st)

**TILLVERKARE**

Hags

**ANMÄRKNINGAR**

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

**16**

## Sandlåda

**TYP SKYLT**

Saknas

**TILLVERKARE**

Okänd

**ANMÄRKNINGAR**

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

**17**

## Gungställning

**TYPSKYLT** Saknas (Mira 4pl)  
**TILLVERKARE** Hags  
**ANMÄRKNINGAR** Ja, se nedan

**FELKOD****TYP****1.** Felaktig installation 1176-7 5.2**KOMMENTAR**

Kedjor monterad med extra kedjelås.

**C****2.** Gunga för låg 1176-2 4.2**KOMMENTAR**

Gunga för lågt monterad.


**C****3.** Korrigering underhåll 1176-7 8.2.7**KOMMENTAR**

Glapp i gungled.

**B**

## Däck

**TYPSKYLT** Saknas  
**TILLVERKARE** Okänd  
**ANMÄRKNINGAR** Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

**18**

## Övrigt

**TYPSKYLT** Saknas (Utekök)  
**TILLVERKARE** Okänd  
**ANMÄRKNINGAR** Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

**19**





## Övrigt

**TYP SKYLT**

Saknas (Gunga i träd)

**TILLVERKARE**

Okänd

**ANMÄRKNINGAR**

Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

## Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

## Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

## Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 – 556 953 30

---

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-26)

CPL142:15

Green Landscaping AB