

# Skärgårdsstadsskolan

📍 Tre Gruvors väg 1, 184 70 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.  
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

5 redskap, 5 anmärkningar upptäcktes.

● 0 A-fel ● 4 B-fel ● 1 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✗ Saknas (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

## Innehållsförteckning

1 | Motorikbana

2 | Klätterställning

3 | Gungställning

4 | Sandlåda

5 | Gruppunga

## Besiktningen omfattar


Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

# Lekredskap



## 1. Motorikbana


Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (1)



 B-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

*För lite fallsand*





## 2. Klätterställning

Hags

8049116

2018

 Svensk standard

 Typskylt finns


*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



### 3. Gungställning

Hags

Mira 5pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

#### Anmärkningar (1)



 B-fel.


Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

*För lite fallsand*



### 4. Sandlåda


Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

#### Anmärkningar (1)



 C-fel.

Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

*Lekutrustning skall ha ett fritt fallutrymme på 1,5meter runt redskapet*





## 5. Gruppungga

Hags

Stratus 2st

🇸🇪 Svensk standard

📄 Typskylt saknas

### Anmärkningar (2)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5  
*Underlaget är för hårt*



● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1  
Bilaga A  
*Byggstaket i fallutrymme*

# Typförklaring och åtgärd

**A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

**B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

**C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

## Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

## På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

[mans.lovendahl@greenlandscaping.se](mailto:mans.lovendahl@greenlandscaping.se)

---

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-02

Fastighetsskötaren AB