

Solskiftesskolan

📍 Solskiftesvägen 8, 184 33 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

7 redskap, 5 anmärkningar upptäcktes.

● 1 A-fel ● 3 B-fel ● 1 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✗ Saknas (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1 | Balansgång

2 | Klätterställning

3 | Gungställning

4 | Lekhus

5 | Klätterställning


6 | Linbana

7 | Gruppunga

Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

Lekredskap



1. Balansgång

Kompan
NR0804
2019

 Svensk standard

 Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



2. Klätterställning

Kompan
NR0818-1001
2019

 Svensk standard

 Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



3. Gungställning

Hags

Tuno 4pl

🇸🇪 Svensk standard

📋 Typskylt saknas

Anmärkningar (2)




● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1

Bilaga A

Staket i fallutrymme



● C-fel.

Installation 1176-7 5

Kedja monterad med extra kedjelås



4. Lekhus

Hags

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● A-fel.

Ställen där huvud och hals kan fastna

1176-1 4.2.7.2

Öppningar vid tak där provsonde C
passerar



5. Klätterställning

Hags

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



6. Linbana

Hags

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



7. Gruppgunga

Huck

4578 3250

2008

🇸🇪 Svensk standard

🚫 Typskylt finns

Anmärkningar (1)



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 – 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-17

Fastighetsskötaren AB