

# Säby förskola

📍 Norrvägen 3, 184 42 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.  
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

15 redskap, 7 anmärkningar upptäcktes.

● 2 A-fel ● 5 B-fel ● 0 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✓ (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

## Innehållsförteckning

1   Sandlåda	2   Lekdjur	3   Gungställning	4   Däck	5   Klätterställning	
6   Rutsch	7   Däck	8   Sandlåda	9   Gungställning	10   Övrigt	11   Övrigt
12   Däck	13   Lekhus	14   Fjäderlek	15   Sandlåda		

## Besiktningen omfattar



Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

# Lekredskap



## 1. Sandlåda

Okänd

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas



*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 2. Lekdjur

Okänd

Hästar, 2st

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas


*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*




### 3. Gungställning

Hags


Tuno 2pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

#### Anmärkningar (2)




 B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

*Glapp i gungled*



 B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1

Bilaga A

*Staket i fallutrymme*



### 4. Däck

Okänd

 Svensk standard



 Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 5. Klätterställning

Hags

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas



*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 6. Rutsch

Hags

Larven



-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 7. Däck

Okänd

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 8. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (1)



 A-fel.

Ställen där huvud och hals kan fastna  
1176-1 4.2.7.2

*Öppningar i tak där provsonden C  
passerar*



## 9. Gungställning

Hags

Goro 2pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas


### Anmärkningar (3)



● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1  
Bilaga A

*Staket i fallutrymme*



● B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

*Glapp i gungled*



● B-fel.

Skydd mot skador på grund av  
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

*Underlaget är för hårt*



## 10. Övrigt

Okänd

Eget bygge av lastpallar

Ej besiktigad

Typskylt saknas



## 11. Övrigt

Okänd

Båt

Ej besiktigad

Typskylt saknas



## 12. Däck

Okänd

Ej besiktigad

Typskylt saknas



## 13. Lekhus

Hags

Tittut

 Svensk standard

Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*



## 14. Fjäderlek

Hags

2st

 Svensk standard


 Typskylt saknas

*Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.*




## 15. Sandlåda


Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

### Anmärkningar (1)



 A-fel.

Ställen där huvud och hals kan fastna

1176-1 4.2.7.2

*Öppningar i tak där provsonde C passerar*



# Typförklaring och åtgärd

**A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

**B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

**C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

## Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

## På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

[mans.lovendahl@greenlandscaping.se](mailto:mans.lovendahl@greenlandscaping.se)

---

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-16

Fastighetsskötaren AB