

Söraskola

📍 Söraskolan, Luffarbacken



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

20 redskap, 6 anmärkningar upptäcktes.

● 0 A-fel ● 4 B-fel ● 2 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✗ Saknas (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1	Gruggunga	2	Karusell	3	Vippunga	4	Karusell	5	Hängmatta
6	Studsmatta	7	Gungställning	8	Sandlåda	9	Klätterställning	10	Lekhus
11	Klätterställning	12	Sandlåda	13	Rutsch	14	Klätternät	15	Karusell
16	Gungställning	17	Linbana	18	Klätternät	19	Gruggunga	20	Studsmatta

Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.


Lekredskap




1. Gruppungga

Hags

Stratus (2st)

 Svensk standard


 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



2. Karusell

Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



3. Vippgunga

Hags


Vippy (3st)

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 C-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7


Glapp i gungled




4. Karusell

Hags

Merry (2st)

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.





5. Hängmatta

Huck

805 (2st)

Typskylt otydlig

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



6. Studsmatta

Huck

Typskylt otydlig (7st)

 Svensk standard

 Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



7. Gungställning

Hags


Mira 2pl (2st)

 Svensk standard

 Typskylt saknas


Anmärkningar (2)




 B-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

För lite fallsand



 B-fel.


Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

Glapp i gungled



8. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



9. Klätterställning

Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.





10. Lekhus

Hags

608062 unimini meribel

2005

 Svensk standard

 Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.





11. Klätterställning

Hags

608231 unimini kitzbüel

2004

 Svensk standard


 Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



12. Sandlåda


Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 C-fel.

Fallutrymmets utsträckning 1176-1

4.2.8.2.5



Lekutrustning skall ha ett fritt

fallutrymme på 1,5meter runt redskapet




13. Rutsch

Hags
Larven

 Svensk standard
 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)





 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



14. Klätternät

Corocord
2290 286692
2016



 Svensk standard
 Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



15. Karusell

Hags

 Svensk standard
 Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



16. Gungställning

Hags


Mira 6pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

Kedjelänkar slitna





17. Linbana

Hags

8002501 dino

2016

 Svensk standard

 Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




18. Klätternät

Corocord

3244 28669

2015

 Svensk standard

 Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




19. Gruppgunga


Hags

8000751, Stratus 3st

2016

Gunga saknas på 2st ställningar

 Svensk standard

 Typskylt finns


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




20. Studsmatta

Okänd

3st, typskylt otydlig

 Svensk standard

 Typskylt finns

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-17

Fastighetsskötaren AB