



Årlig säkerhetsbesiktning av lekplats
#24 Tallsättra Fsk

2022-09-30



Uppdragstagare

| | | | |
|-----------------------|--|----------|--------------------|
| Företag/Organisation: | Ackurata Lekplatsbesiktningar | | |
| Adress: | Lummergeången 75 | Postort: | 135 35 Tyresö |
| Besiktningsman: | Stefan Svensson | E-mail: | stefan@ackurata.se |
| Certifikat nr. | CPL195:20 Utf. av Sereno Certifiering AB | Telefon: | 0760-51 22 11 |

Uppdragsgivare

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------|-----------------------|
| Företag/Organisation: | DN Trädgård & Markskötsel AB | Org. nr | 556976-7477 |
| Adress: | Betongvägen 7 Lgh 36 | Postort: | 142 50 Skogås |
| Kontaktperson: | Göran Sterner | E-mail: | goran.sterner@dntm.se |
| Projektnr/-namn: | Armada Fastigheter | Telefon: | |

Besiktningsobjekt

| | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Lekplatsens namn: | #24 Tallsättra Fsk | Typ: | Förskola |
| Adress: | Tallsättravägen 2 | Postort: | 184 61 Åkersberga |
| Datum för besiktning: | 2022-09-30 | Protokoll upprättat: | 2022-10-05 |

Närvarande vid besiktningen

Kontaktperson ovan närvarande vid besiktning: Ja Nej



Omfattning av Årlig säkerhetsbesiktning av lekplats

#24 Tallsättra Fsk

Säkerhetsbesiktning av permanent installerade lekredskap med tillhörande stötdämpande underlag (islagsyta).

Staket, grindar, brunnar, paviljonger, pergolor och fast förankrade lastpallar ingår i besiktningen om dessa bedöms ligga inom, eller i direkt anslutning till, lekplatsen/lekområdet. Övriga föremål som inte är avsedda för lek samt kabeltrummor omfattas **inte** av besiktningen.

Där gummibeläggning och gummiplattor utgör stötdämpande underlag är besiktningen **inte** utförd enligt SS-EN 1177 2018. HIC-Provning.

Lekplatsens ägare ansvarar för att lekplatsen och dess lekredskap är tillgängliga/åtkomliga för besiktning.

Redskapsdelar, såsom fundament, stolpar och sviktpadd under marknivå besiktigas inte där nivåstabila underlag förekommer. Delar under mark är i dessa fall inbyggda och betraktas otillgängliga om inte rivning företes (rivning ingår inte i besiktningen). Exempel på nivåstabila underlag är asfalt, stensättning, gummibeläggning/ -plattor och liknande.

Vid vinterförhållanden med snö och tjäle i marken ingår inte redskapsdelar under marknivå och stötdämpande underlag i besiktningen. Dessa betraktas i sådana fall som otillgängliga för besiktning.

Högt placerade eller svåråtkomliga redskapsdelar besiktigas okulärt från en, för besiktningsmannen, säker position och ett säkert sätt. Besiktningsmannen avgör vad som vid besiktningsstillfället är ett säkert sätt eller en säker position.

Exempel: Redskapsdelar som är placerade mer än 3 m ovan marknivå; Redskapsdelar där åtkomligheten kan innebära en fallrisk från mer än 2 m; Redskapsdelar där åtkomligheten bedöms innebära en risk för personskada.

Omfattning av besiktningen beskrivs i sin helhet i "uppdragsspecifikation" som redovisas i offert eller prislista inför beställning av detta uppdrag. Besiktningens omfattning anses överenskommen i samband med beställning inför detta uppdrag.

Besiktningen är genomförd mot följande kravdokument

Svensk Standard SS-EN 1176-1-7 och SS-EN 1176 10-11

Tillämplig lagstiftning: Plan och bygglagen (PBL), Boverkets Byggregler (BBR), Ordninglagen (OL) och Produktsäkerhetslagen (PSL) samt tillverkarens anvisningar.

Förklaring till felklassningar i protokollet

| | | |
|---|---|--|
| A-fel | Risk för allvarlig skada alternativt Stor risk för mindre skada | Normalt krävs omedelbar åtgärd* |
| B-fel | Mindre risk för mindre skada alternativt Stor risk för liten skada | Normalt bör åtgärd utföras snarast* |
| C-fel | Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada | Normalt bör åtgärd utföras vid periodiskt underhåll eller bevakas* |
| Det åligger lekplatsens ägare/förvaltare att identifiera behov av åtgärd samt tidpunkt för sådan åtgärd. | | |

Lekredskap som ingår i besiktningen

| | | | | | |
|----|---------------------|----|-----------------------|--|--|
| 1 | Balanslek | 16 | Gungställning | | |
| 2 | Vidbyggd rutschbana | 17 | Sandlåda med sandbord | | |
| 3 | Vippgunga typ 2a | 18 | Klättervägg | | |
| 4 | Vippgunga typ 2a | 19 | Vippgunga typ 2b | | |
| 5 | Sandlåda | 20 | Lekhus | | |
| 6 | Gungställning | 21 | Vattenlek | | |
| 7 | Balanslek | | | | |
| 8 | Kryptunnel | | | | |
| 9 | Vidbyggd rutschbana | | | | |
| 10 | Kiosk | | | | |
| 11 | Sandlåda | | | | |
| 12 | Balanslek | | | | |
| 13 | Klätterställning | | | | |
| 14 | Släntrutschbana | | | | |
| 15 | Klättergrepp | | | | |



Resultat från Årlig säkerhetsbesiktning av lekplats

#24 Tallsättra Fsk

1. Drift- och underhållsplaner

| | | |
|---|--------|-------|
| Drift- och underhållsplaner (SS-EN 1176-7:2020) | Saknas | A-fel |
|---|--------|-------|

Fungerande drift- och underhållsplaner, enligt tillämpliga delar av SS-EN 1176-7:2020, bedöms saknas för lekplatsen. Bedömningen är tagen med hänsyn till antal och klassificeringsgrad av identifierade fel tillsammans med de uppgifter som lämnats av beställare, vid eller inför, besiktningstillfället.

2. Hänvisning och märkning

| | | |
|--|--------|-------|
| Hänvisningsskylt - Allmänna säkerhetsåtgärder, SS-EN 1176-7, 8.2.3 | Saknas | C-fel |
|--|--------|-------|

Vid lekplatsen saknas en tydligt synlig hänvisningsskylt med följande information:

Lekplatsens namn, adress eller GPS-koordinater, allmänt telefonnummer för nödsituationer (112), kontaktuppgifter till underhållspersonal (t e x telefonnummer, email eller hemsida).

| | | |
|---------------------------|--------|-------|
| Märkning, SS-EN 1176-1, 7 | Saknas | C-fel |
|---------------------------|--------|-------|



Inom lekområdet har ett eller flera redskap identifierats som saknar ID-märkning. Redskap som omfattas av felet har "Saknas" angivet i fältet för ID-märkning.

Redskap ska vara märkta tydligt, varaktigt och synligt från marknivå med minst följande:

Tillverkarens namn och adress; Redskapets beteckning och tillverkningsår; nummer och datum för denna Europastandard, dvs SS-EN 1176-1:2017.

3. Lekredskap

Redskap 1: Balanslek



| | | |
|--------------|--------------------|--------|
| Tillverkare: | Fallhöjd (mm): | <600 |
| Art. nr: | ID-Märkning: | Saknas |
| Art. namn: | Identifierade fel: | Ja |

Övriga kommentarer:

Redskap 2: Vidbyggd rutschbana



| | | |
|----------------------------|--------------------|------|
| Tillverkare: Hags | Fallhöjd (mm): | 1000 |
| Art. nr: 608013 Unimini | ID-Märkning: | |
| Art. namn: Lake Placid HPL | Identifierade fel: | Ja |

Övriga kommentarer:



| | |
|------------------|--------------|
| Fel nr: 1 | Klassning: C |
| Utåkningssektion | 1176-3, 4,5 |

Avståndet mellan marknivå och ovansida av rutschens utåkningssektion är större än 200 mm.

Redskap 3: Vippunga typ 2a



| | | |
|-------------------|--------------------|--------|
| Tillverkare: Hags | Fallhöjd (mm): | 600 |
| Art. nr: | ID-Märkning: | Saknas |
| Art. namn: | Identifierade fel: | Ja |

Övriga kommentarer:

Redskap 4: Vippunga typ 2a



| | | |
|-------------------|--------------------|--------|
| Tillverkare: Hags | Fallhöjd (mm): | 600 |
| Art. nr: | ID-Märkning: | Saknas |
| Art. namn: | Identifierade fel: | Ja |

Övriga kommentarer:

Redskap 5: Sandlåda



| | | |
|--------------|--------------------|------|
| Tillverkare: | Fallhöjd (mm): | <600 |
| Art. nr: | ID-Märkning: | |
| Art. namn: | Identifierade fel: | Nej |

Övriga kommentarer:

Redskap 6: Gungställning



| | | |
|-------------------|--------------------|--------|
| Tillverkare: Hags | Fallhöjd (mm): | 1400 |
| Art. nr: | ID-Märkning: | Saknas |
| Art. namn: | Identifierade fel: | Ja |

Övriga kommentarer:



| | |
|------------------------|--------------|
| Fel nr: 2 | Klassning: C |
| Rutinmässigt underhåll | 1176-7, 7.1 |

Underhåll av stötdämpande underlag som är hårt packat.

Redskap 7: Balanslek



| | | |
|--------------|--------------------|--------|
| Tillverkare: | Fallhöjd (mm): | <600 |
| Art. nr: | ID-Märkning: | Saknas |
| Art. namn: | Identifierade fel: | Ja |

Övriga kommentarer:



| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Fel nr: 3 | Klassning: C |
| Skydd mot skador inom fallutrymmet | 1176-1, 4.2.8.4 |

Fallutrymmet innehåller hinder på vilket en användare kan falla och skada sig. Det finns ett staket inom 1500 mm från redskapet.

Redskap 8: Kryptunnel



| | | |
|--------------|--------------------|--------|
| Tillverkare: | Fallhöjd (mm): | <600 |
| Art. nr: | ID-Märkning: | Saknas |
| Art. namn: | Identifierade fel: | Ja |

Övriga kommentarer:



| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Fel nr: 4 | Klassning: C |
| Skydd mot skador inom fallutrymmet | 1176-1, 4.2.8.4 |

Fallutrymmet innehåller hinder på vilket en användare kan falla och skada sig. Det finns ett staket inom 1500 mm från redskapet.

Redskap 9: Vidbyggd rutschbana



| | | |
|---------------------|--------------------|--------|
| Tillverkare: Kompan | Fallhöjd (mm): | 1800 |
| Art. nr: | ID-Märkning: | Saknas |
| Art. namn: | Identifierade fel: | Ja |

Övriga kommentarer:



| | |
|------------------------|--------------|
| Fel nr: 5 | Klassning: B |
| Rutinmässigt underhåll | 1176-7, 7.1 |

Underhåll av stötdämpande underlag som är hårt packat och innehåller mycket växtrötter.



| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Fel nr: 6 | Klassning: B |
| Skydd mot skador inom fallutrymmet | 1176-1, 4.2.8.4 |

Det står ett annat redskap i redskapet fallutrymme.

Redskap 10: Kiosk



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Tillverkare: Hemmabygge | Fallhöjd (mm): <600 |
| Art. nr: | ID-Märkning: Saknas |
| Art. namn: | Identifierade fel: Ja |

Övriga kommentarer:



| | |
|-----------------------|--------------|
| Fel nr: 7 | Klassning: C |
| Avhjälpande underhåll | 1176-7, 7.2 |

Utbyte av slitna eller defekta delar.
Taket är slitet och har trasiga delar.

Redskap 11: Sandlåda



| | |
|--------------|------------------------|
| Tillverkare: | Fallhöjd (mm): <600 |
| Art. nr: | ID-Märkning: |
| Art. namn: | Identifierade fel: Nej |

Övriga kommentarer:

Redskap 12: Balanslek



| | |
|--------------|-----------------------|
| Tillverkare: | Fallhöjd (mm): <600 |
| Art. nr: | ID-Märkning: Saknas |
| Art. namn: | Identifierade fel: Ja |

Övriga kommentarer:

Redskap 13: Klätterställning



| | |
|-------------------|-----------------------|
| Tillverkare: Hags | Fallhöjd (mm): 900 |
| Art. nr: | ID-Märkning: Saknas |
| Art. namn: | Identifierade fel: Ja |

Övriga kommentarer:

Redskap 14: Släntrutschbana



| | | |
|--------------|--------------------|--------|
| Tillverkare: | Fallhöjd (mm): | 1000 |
| Art. nr: | ID-Märkning: | Saknas |
| Art. namn: | Identifierade fel: | Ja |

Övriga kommentarer:



| | |
|------------------------|--------------|
| Fel nr: 8 | Klassning: C |
| Rutinmässigt underhåll | 1176-7, 7.1 |

Underhåll av stötdämpande underlag som är hårt packat.

Redskap 15: Klättergrepp



| | | |
|--------------|--------------------|--------|
| Tillverkare: | Fallhöjd (mm): | <600 |
| Art. nr: | ID-Märkning: | Saknas |
| Art. namn: | Identifierade fel: | Ja |

Övriga kommentarer:

Redskap 16: Gungställning



| | | |
|-------------------|--------------------|--------|
| Tillverkare: Hags | Fallhöjd (mm): | 1400 |
| Art. nr: | ID-Märkning: | Saknas |
| Art. namn: | Identifierade fel: | Ja |

Övriga kommentarer:



| | |
|-----------------------|--------------|
| Fel nr: 9 | Klassning: C |
| Avhjälpande underhåll | 1176-7, 7.2 |

Det finns flera slitna kättinglänkar i gungsitsarnas upphängningselement.



| | |
|--------------------|------------------|
| Fel nr: 10 | Klassning: B |
| Inspringningsskydd | 1176-2, Bilaga A |

Staket/inspringningsskydd står mindre än 1500 mm från islagsytan (mätt i gungriktning).

Redskap 17: Sandlåda med sandbord



| | | |
|--------------|--------------------|-----|
| Tillverkare: | Fallhöjd (mm): | 600 |
| Art. nr: | ID-Märkning: | |
| Art. namn: | Identifierade fel: | Ja |

Övriga kommentarer:



| | |
|-----------------------|--------------|
| Fel nr: 11 | Klassning: C |
| Avhjälpande underhåll | 1176-7, 7.2 |

Utbyte av slitna eller defekta delar.
Del av sandbord är trasigt.

Redskap 18: Klättervägg



| | | |
|--------------|--------------------|--------|
| Tillverkare: | Fallhöjd (mm): | 700 |
| Art. nr: | ID-Märkning: | Saknas |
| Art. namn: | Identifierade fel: | Ja |

Övriga kommentarer:



| | |
|---|-------------------|
| Fel nr: 12 | Klassning: B |
| Redskap med en fri fallhöjd på mer än 600 mm eller med en tvingande rörelse | 1176-1, 4.2.8.5.2 |

Det finns en träsarg i islagsytan.



| | |
|------------------------|--------------|
| Fel nr: 13 | Klassning: B |
| Rutinmässigt underhåll | 1176-7, 7.1 |

Underhåll av stötdämpande underlag som är hårt packat.

Redskap 19: Vippgunga typ 2b



| | | |
|-------------------|--------------------|--------|
| Tillverkare: Hags | Fallhöjd (mm): | 600 |
| Art. nr: | ID-Märkning: | Saknas |
| Art. namn: | Identifierade fel: | Ja |

Övriga kommentarer:



Redskap 20: Lekhus



| | |
|-------------------|-----------------------|
| Tillverkare: Hags | Fallhöjd (mm): <600 |
| Art. nr: | ID-Märkning: Saknas |
| Art. namn: | Identifierade fel: Ja |

Övriga kommentarer:

Redskap 21: Vattenlek



| | |
|-------------------|-----------------------|
| Tillverkare: Hags | Fallhöjd (mm): <600 |
| Art. nr: | ID-Märkning: Saknas |
| Art. namn: | Identifierade fel: Ja |

Övriga kommentarer:



4. Lekområde/övrigt



| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Fel nr: 14 | Klassning: A |
| Ställen där huvud och hals kan fastna | 1176-1, 4.2.7.2 |

Öppning där huvud och hals kan fastna har identifierats i lekplatsens omkringliggande staket.

Öppningen uppfyller inte kraven efter utfört prov enligt D.2.2.

Delvis omslutna och V-formade öppningar vars ingång ligger mer än 600 mm ovanför lekytan ska vara utformade så att öppningen inte är tillgänglig vid provning enligt D.2.2.

Frågor

Tveka inte att höra av er om ni har frågor gällande besiktningen.

Maila gärna det här protokollet tillsammans med er fråga till:

stefan@ackurata.se

Eller slå en signal till besiktningsmannen:

Stefan Svensson på 0760 51 22 11

Har ni synpunkter eller klagomål på besiktningen kan ni kontakta:
Sereno Certifiering AB, Box 5604, 114 86 Stockholm.