

Tallsätra förskola

📍 Tallsättravägen 2, 184 61 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

22 redskap, 8 anmärkningar upptäcktes.

● 1 A-fel ● 7 B-fel ● 0 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✗ Saknas (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

- | | | | | | |
|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|
| 1 Balansgång | 2 Rutsch | 3 Fjäderlek | 4 Fjäderlek | 5 Sandlåda | 6 Övrigt |
| 7 Tunnel | 8 Gungställning | 9 Klätterställning | 10 Lekhus | 11 Sandlåda | |
| 12 Sandlåda | 13 Övrigt | 14 Klätterlek | 15 Gungställning | 16 Lekhus | |
| 17 Släntrutsch | 18 Övrigt | 19 Sandlåda | 20 Fjäderlek | 21 Lekhus | |
| 22 Vattenlek | | | | | |

Besiktningen omfattar



Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

Lekredskap



1. Balansgång

Okänd

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.





2. Rutsch

Hags

608013 unimini lake placid hpl

2005

-  Svensk standard
-  Typskylt finns

Anmärkningar (1)



 B-fel.



Rutsch felaktig höjd vid utåkningssektion 1176-3 4.5

Avstånd till stötdämpande underlaget är för långt



3. Fjäderlek

Hags



-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



4. Fjäderlek

Hags



-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



5. Sandlåda

Okänd

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 A-fel.

Ställen där huvud och hals kan fastna
1176-1 4.2.7.2

Öppning mellan ställningen och tvärstag
där provsonden inte bottnar




6. Övrigt

Okänd

Eget bygge

Ej besiktigad

-  Typskylt saknas



7. Tunnel

Okänd

Eget bygge

Ej besiktigad

⊠ Typskylt saknas



8. Gungställning

Hags

Tuno 4pl

🇸🇵 Svensk standard

⊠ Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



● B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1


Bilaga A

Staket i fallutrymme



9. Klätterställning


Kompan

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



10. Lekhus

Okänd

Eget bygge



Ej besiktigad

 Typskylt saknas



11. Sandlåda

Okänd



-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



12. Sandlåda

Okänd

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




13. Övrigt

Okänd

Eget bygge



Ej besiktigad

-  Typskylt saknas



14. Klätterlek

Hags

-  Svensk standard
-  Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



15. Gungställning

Hags


Tuno 4pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (2)




 B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

Glapp i gungled



 B-fel.

Rek.avseende gungor 1176-1 4.2.8.2.1

Bilaga A

Staket och vägg i fallutrymme




16. Lekhus

Okänd

Kiosk, eget bygge


Ej besiktigad

 Typskylt saknas



17. Släntrutsch


Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (2)




 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



 B-fel.

Ställen där fingrar kan fastna 1176-1
4.2.7.6

*Glipa mellan plattform och rutsch där
fingersonden passerar*



18. Övrigt

Okänd

Eget bygge av lastpallar

Ej besiktigad

 Typskylt saknas



19. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard



 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



20. Fjäderlek

Hags
Turtle



 Svensk standard
 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



21. Lekhus

Hags
Tittut



 Svensk standard
 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



22. Vattenlek

Hags

 Svensk standard
 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-30

Fastighetsskötaren AB