



Årlig säkerhetsbesiktning av lekplats
#41 Tråsättraskolan

2022-09-24



Uppdragstagare

| | | | |
|-----------------------|--|----------|--------------------|
| Företag/Organisation: | Ackurata Lekplatsbesiktningar | | |
| Adress: | Lummergeången 75 | Postort: | 135 35 Tyresö |
| Besiktningsman: | Stefan Svensson | E-mail: | stefan@ackurata.se |
| Certifikat nr. | CPL195:20 Utf. av Sereno Certifiering AB | Telefon: | 0760-51 22 11 |

Uppdragsgivare

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------|-----------------------|
| Företag/Organisation: | DN Trädgård & Markskötsel AB | Org. nr | 556976-7477 |
| Adress: | Betongvägen 7 Lgh 36 | Postort: | 142 50 Skogås |
| Kontaktperson: | Göran Sterner | E-mail: | goran.sterner@dntm.se |
| Projektnr/-namn: | Armada Fastigheter | Telefon: | |

Besiktningsobjekt

| | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Lekplatsens namn: | #41 Tråsättraskolan | Typ: | Skola |
| Adress: | Sjöfågelvägen 1 | Postort: | 184 61 Åkersberga |
| Datum för besiktning: | 2022-09-24 | Protokoll upprättat: | 2022-09-28 |

Närvarande vid besiktningen

Kontaktperson ovan närvarande vid besiktning: Ja Nej



Resultat från Årlig säkerhetsbesiktning av lekplats #41 Träsättraskolan

1. Drift- och underhållsplaner

| | | |
|---|--------|-------|
| Drift- och underhållsplaner (SS-EN 1176-7:2020) | Saknas | A-fel |
|---|--------|-------|

Fungerande drift- och underhållsplaner, enligt tillämpliga delar av SS-EN 1176-7:2020, bedöms saknas för lekplatsen. Bedömningen är tagen med hänsyn till de uppgifter som lämnats av beställare vid eller inför besiktningstillfället. Hänsyn har också tagits till klassificeringsgrad och antal identifierade fel.

2. Hänvisning och märkning

| | | |
|--|--------|-------|
| Hänvisningsskylt - Allmänna säkerhetsåtgärder, SS-EN 1176-7, 8.2.3 | Saknas | C-fel |
|--|--------|-------|

Vid lekplatsen saknas en tydligt synlig hänvisningsskylt med följande information:

Lekplatsens namn, adress eller GPS-koordinater, allmänt telefonnummer för nödsituationer (112), kontaktuppgifter till underhållspersonal (t e x telefonnummer, email eller hemsida).

| | | |
|---------------------------|--------|-------|
| Märkning, SS-EN 1176-1, 7 | Saknas | C-fel |
|---------------------------|--------|-------|



Inom lekområdet har ett eller flera redskap identifierats som saknar ID-märkning. Redskap som omfattas av felet har "Saknas" angivet i fältet för ID-märkning.

Redskap ska vara märkta tydligt, varaktigt och synligt från marknivå med minst följande:

Tillverkarens namn och adress; Redskapets beteckning och tillverkningsår; nummer och datum för denna Europastandard, dvs SS-EN 1176-1:2017.

3. Lekredskap

Redskap 1: Gungställning



| | |
|-------------------|-----------------------|
| Tillverkare: Hags | Fallhöjd (mm): 1500 |
| Art. nr: | ID-Märkning: Saknas |
| Art. namn: | Identifierade fel: Ja |

Övriga kommentarer:

Redskap 2: Vidbyggd rutschbana



| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Tillverkare: Lek & Sikkerhet | Fallhöjd (mm): 2300 |
| Art. nr: | ID-Märkning: |
| Art. namn: | Identifierade fel: Ja |

Övriga kommentarer:



| | |
|------------------------|--------------|
| Fel nr: 1 | Klassning: C |
| Rutinmässigt underhåll | 1176-7, 7.1 |

Efterdragning av infästningar/fästelement till klättergrepp som sitter löst och går att vrida.



| | |
|------------------|--------------|
| Fel nr: 2 | Klassning: C |
| Utåkningssektion | 1176-3, 4.5 |

Avståndet mellan marknivå och ovansida av rutschens utåkningssektion är större än 350 mm.



| | |
|-----------------------|--------------|
| Fel nr: 3 | Klassning: C |
| Avhjälpande underhåll | 1176-7, 7.2 |

Utbyte av slitna eller defekta delar.

Yttertaket är slitet/trasigt.



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Fel nr: 4 | Klassning: C |
| Redskapets ytbeskaffenhet | 1176-1, 4.2.5 |

Det finns utskjutande skruvhuvuden.

4. Lekområde/övrigt



| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Fel nr: 5 | Klassning: A |
| Ställen där huvud och hals kan fastna | 1176-1, 4.2.7.2 |

Öppning där huvud och hals kan fastna har identifierats i lekplatsens omkringliggande staket.

Öppningen uppfyller inte kraven efter utfört prov enligt D.2.2.

Delvis omslutna och V-formade öppningar vars ingång ligger mer än 600 mm ovanför lekytan ska vara utformade så att öppningen inte är tillgänglig vid provning enligt D.2.2.

Frågor

Tveka inte att höra av er om ni har frågor gällande besiktningen.

Maila gärna det här protokollet tillsammans med er fråga till:

stefan@ackurata.se

Eller slå en signal till besiktningsmannen:

Stefan Svensson på 0760 51 22 11

Har ni synpunkter eller klagomål på besiktningen kan ni kontakta:

Sereno Certifiering AB, Box 5604, 114 86 Stockholm.