

Äppelgårdsskolans fritids



BESIKTNINGSMAN
Martin Edh

KUND
Armada Fastighets AB

OBJEKTADRESS
Manfred bondes väg 66-76
Åkersberga

LOKALISERINGHÄNVISNING
Finns (EN1176-7 8.2.4)

UNDERHÅLLNINGSPÅN
Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1. Sandlåda
2. Gungställning

Lekredskap



Sandlåda

TYP SKYLT

Finns

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

1



Gungställning

TYP SKYLT

Saknas (Mira 4pl)

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Ja, se nedan

2

FELKOD

TYP



1. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR

Slitna kedjelänkar.

C



2. Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

KOMMENTAR

För lite fallsand.

B

Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.
Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn:
08 – 556 953 30

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-07)
CPL142:15
Green Landscaping AB