

Äppelgårdsskolans fritids

📍 Manfred Bondes väg 70, 184 62 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

2 redskap, 2 anmärkningar upptäcktes.

● 0 A-fel ● 1 B-fel ● 1 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✓ (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1 | Sandlåda

2 | Gungställning

Besiktningen omfattar


Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

Lekredskap



1. Sandlåda

Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



2. Gungställning

Hags


Mira 4pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas


Anmärkningar (2)




 C-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

För lite fallsand



 B-fel.

Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

Glapp i gungled

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-30

Fastighetsskötaren AB