

Åsättra förskola

Bygatan 9, 184 91 Åkersberga



En besiktning av Fastighetsskötaren AB.
På uppdrag av Armada Fastighets AB.

18 redskap, 6 anmärkningar upptäcktes.

● 0 A-fel ● 5 B-fel ● 1 C-fel

Lokaliseringshänvisning

✗ Saknas (EN1176-7 8.2.4)

Underhållsplan

✗ Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1 Övrigt	2 Övrigt	3 Övrigt	4 Övrigt	5 Övrigt	6 Övrigt	7 Fjäderlek
8 Fjäderlek	9 Gungställning	10 Övrigt	11 Sandlåda	12 Däck	13 Rutsch	
14 Övrigt	15 Volträcke	16 Fjäderlek	17 Rutsch	18 Sandlåda		

Besiktningen omfattar

Fast lekutrustning och dess underlag. Staket och grindar i anslutning till redskap. Fråntaget från besiktningen är dagvattenbrunnar och staket och grindar som hägnar in området.

Lekredskap



1. Övrigt

Okänd

Biltvätt, eget bygge

Ej besiktigad

Typskylt saknas



2. Övrigt

Okänd

Kabeltrummor

Ej besiktigad

Typskylt saknas



3. Övrigt

Okänd

Kiosk, eget bygge

Ej besiktigad

Typskylt saknas



4. Övrigt

Okänd

Eget bygge av pallkragar

Ej besiktigad

Typskylt saknas



5. Övrigt

Okänd

Stall, eget bygge

Ej besiktigad

Typskylt saknas



6. Övrigt

Okänd

Båt, eget bygge

Ej besiktigad

Typskylt saknas





7. Fjäderlek

Kompan

Typskylt otydlig


2016

 Svensk standard


 Typskylt finns

Anmärkningar (1)




 B-fel.


Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



8. Fjäderlek


Hags

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 B-fel.


Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



9. Gungställning

Hags

Mira 4pl

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (2)




 C-fel.

Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

Gropar under gungor



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av

islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5

Underlaget är för hårt



10. Övrigt

Okänd

Eget bygge av pallkragar


Ej besiktigad

 Typskylt saknas



11. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



12. Däck

Okänd

Ej besiktigad

 Typskylt saknas





13. Rutsch

Hags

608013

2004

 Svensk standard

 Typskylt finns

Anmärkningar (1)



 B-fel.

Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5
Underlaget är för hårt



14. Övrigt

Okänd

Eget bygge av lastpallar

Ej besiktigad

Typskylt saknas



15. Volträcke

Okänd

 Svensk standard

Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.



16. Fjäderlek

Hags

Motorcykel

 Svensk standard

Typskylt saknas


Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




17. Rutsch

Hags


Larven

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Anmärkningar (1)



 B-fel.


Skydd mot skador på grund av
islagsytans underlag 1176-1 4.2.8.5


Underlaget är för hårt



18. Sandlåda

Okänd

 Svensk standard

 Typskylt saknas

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

Typförklaring och åtgärd

A Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada. Normalt krävs omedelbar åtgärd.

B Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas snarast.

C Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada. Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.

Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn: 08 - 556 953 30

På uppdrag av Armada Fastighets AB

Sågvägen 31

18640 Åkersberga

Kontaktperson: Måns Lövendahl, Green Landscaping AB

mans.lovendahl@greenlandscaping.se

Martin Edh – Besiktningsman CPL142:20

2020-05-02

Fastighetsskötaren AB