

| |
|--|
| Uppdragsgivare: |
| JRF Mark AB |
| Emil Mattsson |
| 070-666 25 27 |
| emil.mattsson@jrf.se |

| |
|--|
| Besiktningadress: |
| Norrgårdsvägen 5-11, Åkersberga |

| |
|--------------------------------------|
| Övriga deltagare under besiktningen: |
| |

| |
|---------------------------|
| Besiktningens omfattning: |
|---------------------------|

Fasta lekredskap, stötdämpande underlag, brunnar, staket och grindar inom lekplatsen samt solskydd belägna i direkt anslutning till lekredskap. Övriga föremål inkl. trappor och räcken som tillhör byggnader omfattas inte av besiktningen.

Säkerhetsbesiktning utförd av:



Pålgatan 3, 752 21 Uppsala

Bengt Trolle

Telefon: 0760-14 88 74

bengt@brtlekplatsbesiktningar.se



Besiktningens objekt:

| | | | |
|----|---------------------------|----|-------------------|
| 1 | Drift- och underhållsplan | 2 | Informationsskylt |
| 3 | Sandlåda | 4 | Vippgunga |
| 5 | Sandlåda vid 5-7 | 6 | |
| 7 | | 8 | |
| 9 | | 10 | |
| 11 | | 12 | |
| 13 | | 14 | |
| 15 | | 16 | |
| 17 | | 18 | |
| 19 | | 20 | |

| | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| Besiktningens man: | Protokollet utfärdat: | Besiktningens datum: |
| Bengt Trolle Certifikat CPL045:21 | 2023-08-03 | 2023-07-17 |

Säkerhetsbesiktningen har genomförts mot svensk standard SS-EN 1176 samt mot tillämpliga krav i gällande lagstiftning inom Plan- och bygglagen, Boverkets byggregler, Ordningenslagen och Produktsäkerhetslagen. Brunnar, staket, grindar och solskydd redovisas endast i protokollet om några fel har identifierats för dessa typer av objekt.

HIC-provning enligt SS-EN 1177 har ej utförts. Vid förekomst av nivåstabla underlag har delar under mark ej besiktats.

Förklaring till felklassning i protokollet:

- A-fel: Risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada
- B-fel: Mindre risk för mindre skada alternativt stor risk för liten skada
- C-fel: Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada

Klagomål: Synpunkter på besiktningens verksamhet kan lämnas till:

SERENO Certifiering AB, Surbrunnsgatan 12, 114 27 Stockholm, Telefon: 08-556 953 30

Besiktningssprotokoll

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Uppdragsgivare: | JRF Mark AB |
| Objekt: | Drift- och underhållsplan |
| Besiktningadress: | Norrgårdsvägen 5-11, Åkersberga |

Besiktningsspunkter:

A.F. = Anmärkning funnen

| | A.F. | Anmärkning |
|---|------|------------|
| 1 Anvisningar från tillverkaren | Ja | 1:Saknas |
| 2 Rutiner för åtgärder vid olyckor/incidenter | Ja | 2:Saknas |
| 3 Rutiner för underhåll | Ja | 3:Saknas |
| 4 Hantering av drift- och underhållsdokumentation | Ja | 4:Saknas |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |

Hänvisning

Felklassning

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Fel 1: 1176-7: 8.1 Anvisningar från tillverkaren | | | C |
| Fel 2: 1176-7: 8.2.4 Rutiner för åtgärder vid olyckor/incidenter | | | C |
| Fel 3: 1176-7: 7 Rutiner för underhåll | | | C |
| Fel 4: 1176-7: 8.2.2 Dokumentation | | | C |
| Fel 5: | | | |
| Fel 6: | | | |
| Fel 7: | | | |

| | |
|---|----------------------------------|
| Besiktningssman: Bengt Trolle Certifikat CPL045:21 | Besiktningssdatum: 2023-07-17 |
|---|----------------------------------|

Besiktningsprotokoll

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Uppdragsgivare: | JRF Mark AB |
| Objekt: | Informationsskylt |
| Besiktningadress: | Norrgårdsvägen 5-11, Åkersberga |



Besiktningpunkter: A.F. = Anmärkning funnen

| | A.F. | Anmärkning |
|---------------------|------|------------|
| 1 Informationsskylt | Nej | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |

Hänvisning

Felklassning

| | A | B | C |
|--------|---|---|---|
| Fel 1: | | | |
| Fel 2: | | | |
| Fel 3: | | | |
| Fel 4: | | | |
| Fel 5: | | | |
| Fel 6: | | | |
| Fel 7: | | | |

Besiktningman:
Bengt Trolle Certifikat CPL045:21

Besiktningdatum:
2023-07-17

Besiktningssprotokoll

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Uppdragsgivare: | JRF Mark AB |
| Objekt: | Sandlåda |
| Besiktningadress: | Norrgårdsvägen 5-11, Åkersberga |



| | |
|------------------|--------|
| Tillverkare: | Saknas |
| Produktnamn: | Saknas |
| Artikelnummer: | Saknas |
| Tillverkningsår: | Saknas |

Besiktningsspunkter: A.F. = Anmärkning funnen

| | A.F. | Anmärkning |
|-------------|------|------------|
| 1 Sarg | Nej | |
| 2 Sittbräda | Nej | |
| 3 Sand | Nej | |
| 4 Övrigt | Nej | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |

Hänvisning

Felklassning

| | A | B | C |
|--------|---|---|---|
| Fel 1: | | | |
| Fel 2: | | | |
| Fel 3: | | | |
| Fel 4: | | | |
| Fel 5: | | | |
| Fel 6: | | | |
| Fel 7: | | | |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| Besiktningssman: | Bengt Trolle Certifikat CPL045:21 | Besiktningssdatum: | 2023-07-17 |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|

Besiktningssprotokoll

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Uppdragsgivare: | JRF Mark AB |
| Objekt: | Vippunga |
| Typ: | 2A |
| Besiktningadress: | Norrgårdsvägen 5-11, Åkersberga |



| | |
|------------------|--------|
| Tillverkare: | Saknas |
| Produktnamn: | Saknas |
| Artikelnummer: | Saknas |
| Tillverkningsår: | Saknas |

Besiktningpunkter: A.F. = Anmärkning funnen

| | A.F. | Anmärkning |
|------------------------------|------|---------------------|
| 1 Islagsyta | Nej | |
| 2 Fallutrymme | Nej | |
| 3 Stabilitet | Nej | |
| 4 Fundament/Förankring | Nej | |
| 5 Fjäder/Stång | Nej | |
| 6 Infästningar/Klämsäkringar | Nej | |
| 7 Frigång | Nej | |
| 8 Stötdämpning mot mark | Nej | |
| 9 Sitsar | Nej | |
| 10 Fotstöd/Handtag | Ja | 1:Felaktiga fotstöd |
| 11 Övrigt | Nej | |

Hänvisning

Felklassning

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Fel 1: 1176-6: 4.6 Fotstödens utformning | | | C |
| Fel 2: | | | |
| Fel 3: | | | |
| Fel 4: | | | |
| Fel 5: | | | |
| Fel 6: | | | |
| Fel 7: | | | |

| | | | | |
|------------------|--------------|----------------------|--------------------|------------|
| Besiktningssman: | Bengt Trolle | Certifikat CPL045:21 | Besiktningssdatum: | 2023-07-17 |
|------------------|--------------|----------------------|--------------------|------------|

Fel 1



Hänvisning

1176-6: 4.6 Fotstödens utformning

Ingen del av fotstödet får skjuta ut utanför provkroppens (ringtolk Ø 44 mm) yttre kant.

Besiktningssprotokoll

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Uppdragsgivare: | JRF Mark AB |
| Objekt: | Sandlåda 5-7 |
| Besiktningssadress: | Norrgårdsvägen 5-11, Åkersberga |



| | |
|------------------|--------|
| Tillverkare: | Saknas |
| Produktnamn: | Saknas |
| Artikelnummer: | Saknas |
| Tillverkningsår: | Saknas |

Besiktningsspunkter: A.F. = Anmärkning funnen

| | A.F. | Anmärkning |
|-------------|------|------------|
| 1 Sarg | Nej | |
| 2 Sittbräda | Nej | |
| 3 Sand | Nej | |
| 4 Övrigt | Nej | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |

Hänvisning

Felklassning

| | A | B | C |
|--------|---|---|---|
| Fel 1: | | | |
| Fel 2: | | | |
| Fel 3: | | | |
| Fel 4: | | | |
| Fel 5: | | | |
| Fel 6: | | | |
| Fel 7: | | | |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| Besiktningssman: | Bengt Trolle Certifikat CPL045:21 | Besiktningssdatum: | 2023-07-17 |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|