

Uppdragsgivare:  
JRF Mark AB  
Emil Mattsson  
070-666 25 27  
[emil.mattsson@jrf.se](mailto:emil.mattsson@jrf.se)

Besiktningens adress:  
**Storängsvägen 7 A-E, Åkersberga**

Övriga deltagare under besiktningen:

Besiktningens omfattning:

Fasta lekredskap, stötdämpande underlag, brunnar, staket och grindar inom lekplatsen samt solskydd belägna i direkt anslutning till lekredskap. Övriga föremål inkl. trappor och räcken som tillhör byggnader omfattas inte av besiktningen.

Säkerhetsbesiktning utförd av:



Pålgatan 3, 752 21 Uppsala

**Bengt Trolle**

Telefon: 0760-14 88 74

[bengt@brtlekplatsbesiktningar.se](mailto:bengt@brtlekplatsbesiktningar.se)



### Besiktningens objekt:

1	Drift- och underhållsplan	2	Informationsskylt
3	Rutschbana	4	Gungställning
5		6	
7		8	
9		10	
11		12	
13		14	
15		16	
17		18	
19		20	

Besiktningens man:	Protokollet utfärdat:	Besiktningens datum:
<b>Bengt Trolle</b> Certifikat CPL045:21	2023-07-18	2023-07-18

Säkerhetsbesiktningen har genomförts mot svensk standard SS-EN 1176 samt mot tillämpliga krav i gällande lagstiftning inom Plan- och bygglagen, Boverkets byggregler, Ordningsslagen och Produktsäkerhetslagen. Brunnar, staket, grindar och solskydd redovisas endast i protokollet om några fel har identifierats för dessa typer av objekt.

HIC-provning enligt SS-EN 1177 har ej utförts. Vid förekomst av nivåstabla underlag har delar under mark ej besiktats.

### Förklaring till felklassning i protokollet:

A-fel: Risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada

B-fel: Mindre risk för mindre skada alternativt stor risk för liten skada

C-fel: Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada

**Klagomål:** Synpunkter på besiktningens verksamhet kan lämnas till:

SERENO Certifiering AB, Surbrunnsgatan 12, 114 27 Stockholm, Telefon: 08-556 953 30

# Besiktningssprotokoll

Uppdragsgivare:	JRF Mark AB
Objekt:	<b>Drift- och underhållsplan</b>
Besiktningadress:	Storängsvägen 7 A-E, Åkersberga

## Besiktningpunkter:

A.F. = Anmärkning funnen

	A.F.	Anmärkning
1 Anvisningar från tillverkaren	Ja	1:Saknas
2 Rutiner för åtgärder vid olyckor/incidenter	Ja	2:Saknas
3 Rutiner för underhåll	Ja	3:Saknas
4 Hantering av drift- och underhållsdokumentation	Ja	4:Saknas
5		
6		
7		
8		
9		

## Hänvisning

## Felklassning

	A	B	C
Fel 1: 1176-7: 8.1 Anvisningar från tillverkaren			C
Fel 2: 1176-7: 8.2.4 Rutiner för åtgärder vid olyckor/incidenter			C
Fel 3: 1176-7: 7 Rutiner för underhåll			C
Fel 4: 1176-7: 8.2.2 Dokumentation			C
Fel 5:			
Fel 6:			
Fel 7:			

Besiktningssman:	Bengt Trolle Certifikat CPL045:21	Besiktningssdatum:	2023-07-18
------------------	-----------------------------------	--------------------	------------

# Besiktningssprotokoll

Uppdragsgivare:	JRF Mark AB
Objekt:	<b>Informationsskylt</b>
Besiktningadress:	Storängsvägen 7 A-E, Åkersberga



**Besiktningpunkter:** A.F. = Anmärkning funnen

	A.F.	Anmärkning
1 Informationsskylt	Ja	1:Informationsskylt saknas
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

**Hänvisning**

**Felklassning**

	A	B	C
Fel 1: 1176-7: 8.2.3 Allmänna säkerhetsåtgärder			C
Fel 2:			
Fel 3:			
Fel 4:			
Fel 5:			
Fel 6:			
Fel 7:			

Besiktningssman:	Bengt Trolle Certifikat CPL045:21	Besiktningssdatum:	2023-07-18
------------------	-----------------------------------	--------------------	------------

# Besiktningssprotokoll

Uppdragsgivare:	JRF Mark AB
Objekt:	<b>Rutschbana</b>
Besiktningadress:	Storängsvägen 7 A-E, Åkersberga



Tillverkare:	Hags
Produktnamn:	Larven
Artikelnummer:	8001174
Tillverkningsår:	2023

## Besiktningsspunkter: A.F. = Anmärkning funnen

	A.F.	Anmärkning
1 Islagsyta	Nej	
2 Fallutrymme	Nej	
3 Stabilitet	Nej	
4 Fundament/Förankring	Nej	
5 Stege/Trappa	Nej	
6 Tvärstag	Nej	
7 Startsektion/Skyddsdel	Nej	
8 Rutschsektion/Sidoskydd	Nej	
9 Utåkningssektion	Nej	
10 Övrigt	Nej	

## Hänvisning

## Felklassning

	A	B	C
Fel 1:			
Fel 2:			
Fel 3:			
Fel 4:			
Fel 5:			
Fel 6:			
Fel 7:			

Besiktningssman:	Bengt Trolle Certifikat CPL045:21	Besiktningssdatum:	2023-07-18
------------------	-----------------------------------	--------------------	------------

# Besiktningssprotokoll

Uppdragsgivare:	JRF Mark AB
Objekt:	<b>Gungställning</b>
Besiktningadress:	Storängsvägen 7 A-E, Åkersberga



Tillverkare:	Hags
Produktnamn:	Saknas
Artikelnummer:	Saknas
Tillverkningsår:	Saknas

## Besiktningsspunkter: A.F. = Anmärkning funnen

	A.F.	Anmärkning
1 Islagsyta	Nej	
2 Fallutrymme	Nej	
3 Stabilitet	Nej	
4 Fundament/Förankring	Nej	
5 Ställningsben/Overliggare	Nej	
6 Gungleder/Vridningsaxlar	Nej	
7 Upphängningselement	Nej	
8 Förbindningar	Nej	
9 Sitsar	Nej	
10 Sidosäkerhetsavstånd	Nej	
11 Staket/Insprängningsskydd	Ja	1:Staketet står i det förlängda fallutrymmet
12 Övrigt	Nej	

## Hänvisning

## Felklassning

	A	B	C
Fel 1: 1176-1: 4.2.8.5 Skydd mot skador på grund av islagsytans underlag			C
Fel 2:			
Fel 3:			
Fel 4:			
Fel 5:			
Fel 6:			
Fel 7:			

Besiktningssman:	Bengt Trolle	Certifikat CPL045:21	Besiktningssdatum:	2023-07-18
------------------	--------------	----------------------	--------------------	------------

## Fel 1



## Hänvisning

1176-2: Bilaga A: Staketets/insprängningsskyddets placering

Staket/insprängningsskydd bör placeras minst 1,5 m från kanten på islagsytan i gungriktning. Det totala avståndet till staketet/insprängningsskyddet bör vara minst 4,72 m vid mätning från gungbommens centrum.