

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2012-04-16

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

TELNR. 0703071386

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2012-04-16

UPPDRAGSNR.

3817941:1

Rapportblad 3 (3)

RAPPORTMOTTAGARE

Svealands Fastighetsteknik AB

Svealands Fastighetsteknik AB

Magnus Cronberg

Hackstavägen 22

18431 Åkersberga

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2004:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2011-11-11 – 2012-04-02.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2012-04-03. De mättes 2012-04-10.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Solskiftesskolan, Solskiftesvägen 8, 18433 Åkersberga

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Skola

Byggnadsår:

Husgrundstyp: Källare & kryp/torpargrund

Blåbetong:

Vet ej

Ventilationstyp: Värmeåtervinning

Ventilationsfunktion: Påslagen under arbetstid

Fastighetsdata har lämnats av Magnus Cronberg, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Plan	Mätvärde Bq/m ³
438552	Klassrum 5b	Bottenplan	mindre än 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Detektor 107645-4 saknades i det returnerade mätpaketet.

Årsmedelvärdessuppskattning för de enskilda lokalerna ges av mätvärdet för lokalen.

Sandra Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



Box 6522 - 751 38 UPPSALA

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se

RAPPORTMOTTAGARE

Svealands Fastighetsteknik AB

Svealands Fastighetsteknik AB
Magnus Cronberg
Hackstavägen 22
18431 Åkersberga

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2004:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2011-11-11 – 2012-04-02.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2012-04-03. De mättes 2012-04-10.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Solskiftesskolan, Solskiftesvägen 8, 18433 Åkersberga

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Skola

Byggnadsår:

Husgrundstyp: Källare & kryp/torpargrund

Blåbetong:

Vet ej

Ventilationstyp: Värmeåtervinning

Ventilationsfunktion: Påslagen under arbetstid

Fastighetsdata har lämnats av Magnus Cronberg, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Plan	Mätvärde Bq/m ³
536549	VP841 källargång	Källare	220 +/- 30
542554	Matsal	Bottenplan	mindre än 20
483713	Klassrum E:4	Bottenplan	mindre än 20
521358	Klassrum L2 NO-sal	Bottenplan	mindre än 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Detektor 107645-4 saknades i det returnerade mätpaketet.

Årsmedelvärdessuppskattning för de enskilda lokalerna ges av mätvärdet för lokalen.

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2012-04-16

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

TELNR. 0703071386

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTSKRIFTSDATUM

2012-04-16

UPPDRAGSNR.

3817941:1

Rapportblad 2 (3)

RAPPORTMOTTAGARE

Svealands Fastighetsteknik AB

Svealands Fastighetsteknik AB

Magnus Cronberg

Hackstavägen 22

18431 Åkersberga

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2004:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2011-11-11 – 2012-04-02.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2012-04-03. De mättes 2012-04-10.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: Solskiftesskolan, Solskiftesvägen 8, 18433 Åkersberga

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Skola

Byggnadsår:

Husgrundstyp: Källare & kryp/torpargrund

Blåbetong:

Vet ej

Ventilationstyp: Värmeåtervinning

Ventilationsfunktion: Påslagen under arbetstid

Fastighetsdata har lämnats av Magnus Cronberg, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Plan	Mätvärde Bq/m ³
377019	Rytmiksal	Bottenplan	20 +/- 10
490385	Vävsal	Bottenplan	mindre än 20
507038	Arb.rum GU	Bottenplan	mindre än 20
480194	Klassrum Gr.3	Bottenplan	mindre än 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Detektor 107645-4 saknades i det returnerade mätpaketet.

Årsmedelvärdessuppskattning för de enskilda lokalerna ges av mätvärdet för lokalen.

Sandra Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



Box 6522 - 751 38 UPPSALA

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se