

Amorinen



BESIKTNINGSMAN
Martin Edh

KUND
Armada Fastighets AB

OBJEKTADRESS
Runö backe 72-80
Åkersberga

LOKALISERINGHÄNVISNING
Finns (EN1176-7 8.2.4)

UNDERHÅLLNINGSPÅN
Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1. Övrigt
2. Släntrutsch
3. Gungställning
4. Fjäderlek
5. Pendelgunga
6. Klätterställning
7. Sandlåda
8. Lekhus
9. Sandlåda

Lekredskap



Övrigt

TYP SKYLT

Saknas (Biltvätt)

TILLVERKARE

Okänd

ANMÄRKNINGAR

Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

1



Släntrutsch

TYP SKYLT

Saknas

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Ja, se nedan

2

FELKOD

TYP



1. Ställen där fingrar kan fastna 1176-1 4.2.7.6

KOMMENTAR

Glipa mellan rutsch och stolpe där fingersonden passerar.

B



Gungställning

TYP SKYLT

Saknas

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Ja, se nedan

3

FELKOD

TYP



1. Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

KOMMENTAR

För lite fallsand.

B



Fjäderlek

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas
Hags
Inga fel identifierade vid
besiktningstillfället.

4



Pendelgunga

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas
Hags
Inga fel identifierade vid
besiktningstillfället.

5



Klätterställning


TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Saknas
Hags
Ja, se nedan

6

FELKOD

TYP



1. Ställen där fingrar kan fastna 1176-1 4.2.7.6

KOMMENTAR

Glipa mellan plattform och ramp där fingersonden
passerar.

B




Sandlåda

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas
Okänd
Inga fel identifierade vid
besiktningstillfället.

7



8

Lekhus

TYP SKYLT

Saknas (Lekstuga)

TILLVERKARE

Okänd

ANMÄRKNINGAR

Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Slitage, ytbeskaffenhet på trä 1176-1 4.2.5

KOMMENTAR

Spikar sticker upp.

C



9

Sandlåda

TYP SKYLT

Saknas

TILLVERKARE


Okänd

ANMÄRKNINGAR

Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Fallutrymmets utsträckning 1176-1 4.2.8.2.5

KOMMENTAR

Lekutrustning skall ha ett fritt fallutrymme på minimum av 1,5m runt redskapet.

C

Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.
Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn:
08 – 556 953 30

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-07)
CPL142:15
Green Landscaping AB