

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning		Adress			
Husby3:34		Täppans väg 19			
Byggnadsnamn		Byggnadsnr	Referensnr		
Dalvillan		5434	OVK-2021-Dalvillan		
Funktionskontrollant		Företag			
Mats Åkersten (5348)		Svealands Fastighetsteknik AB			
Behörighet		Övrigt			
Riks K					
Systemnr	Besiktningsresultat	Besiktningsdatum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Godkänd	2021-09-08	2024-09-08	Allmänt utrymme	
2-7	Godkänd	2021-09-08	2024-09-08	Bostäder	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Österåkers kommun
18486, ÅKERSBERGA

Signatur

