

UPPDRAGSNUMMER
4510713: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2015-03-19

UTSKRIFTSDATUM
2015-03-20

Svealands Fastighetsteknik AB
Magnus Cronberg
Hackstavägen 22
18431 Åkersberga

VIA
Svealands Fastighetsteknik AB
RAPPORTMOTTAGARE
Svealands Fastighetsteknik AB

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spärfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten. Detektorerna exponerade under tiden 2014-12-15 - 2015-03-12. De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2015-03-13. De mättes 2015-03-16.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Kantarellen Fsk
Kantarellvägen 124

18434 Åkersberga

Fastighetsbeteckning:

Byggnadstyp: Daghem/Förskola
Byggnadsår: 1975
Ventilationstyp: Värmeåtervinning
Ventilationsfunktion: Päslogen under arbetstid

Husgrundstyp: Kryp-/torpargrund
Blåbetong: Vet ej

Fastighetsdata har lämnats av Magnus Cronberg som också intygat att måtanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
728056	Lekrum avd. Kremlan		Bottenplan	20 +/- 10
630640	Lekrum avd. Riskan		Bottenplan	30 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Årsmedelvärdessuppskattning för de enskilda lokalerna ges av mätvärdet för lokalen.

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Sara Löfgren (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se