

Ljusterö förskola



BESIKTNINGSMAN
Martin Edh

KUND
Armada Fastighets AB

OBJEKTADRESS
Mellansjövägen 60C
Ljusterö

LOKALISERINGHÄNVISNING
Saknas (EN1176-7 8.2.4)

UNDERHÅLLNINGSPÅN
Saknas (EN1176-7 8.1)

Innehållsförteckning

1. Lekhus
2. Däck
3. Rutsch
4. Klätterställning
5. Gungställning
6. Övrigt
7. Sandlåda
8. Lekhus
9. Motorikbana
10. Lekhus
11. Sandlåda

Lekredskap



Lekhus

TYP SKYLT
TILLVERKARE

Saknas (Kiosk)

Okänd

ANMÄRKNINGAR

Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).

1



Däck

TYP SKYLT
TILLVERKARE

Saknas

Okänd

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

2



Rutsch

TYP SKYLT
TILLVERKARE
ANMÄRKNINGAR

Finns (608292 hippo hpl)

Hags

Ja, se nedan

3

FELKOD

TYP




1. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B



2. Ställen där fingrar kan fastna 1176-1 4.2.7.6

KOMMENTAR

Mellanrum mellan rutsch och plattform där provsonden passerar.

B



Klätterställning

4

TYP SKYLT Finns (408171 marl)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.




Gungställning

5

TYP SKYLT Saknas (Mira 4pl)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6

KOMMENTAR

Gropar under gungor.

B




2. Stötdämpande underlag felaktigt 1176-1 4.2.8.5.2

KOMMENTAR

Underlaget är för hårt.

B




3. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR

Glapp i gungled.

B



Övrigt

6

TYP SKYLT Saknas (Bilar)
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).



Sandlåda

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas
Okänd
Inga fel identifierade vid
besiktningstillfället.

7




Lekhus

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas (Kiosk)
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard
(EN 1176).

8



Motorikbana

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas
Okänd
Redskapet uppfyller ej Svensk standard
(EN 1176).

9



Lekhus

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas
Okänd
Inga fel identifierade vid
besiktningstillfället.

10



Sandlåda

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas
Inga fel identifierade vid
besiktningstillfället.

11

Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.
Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn:
08 – 556 953 30

Martin Edh – Besiktningsman (2019-04-26)
CPL142:15
Green Landscaping AB