



INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning		Adress			
Hacksta 2:151		Hackstavägen 41			
Byggnadsnamn		Byggnadsnr	Referensnr		
Österåker IP			331-2024, Österåker IP		
Funktionskontrollant		Företag			
Erik Klarström		SB-Ventilation AB			
Behörighet	Övrigt				
K					
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
01	Godkänd	2024-03-04	2026-03-31	Idrottanläggning	
02	Ej godkänd	2024-03-04	2026-03-31	Domare/sekretariat	
03	Godkänd	2024-03-04	2028-03-31	Förrådsbyggnad	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Österåkers kommun
18486, ÅKERSBERGA

Signatur