

Lekredskap



Studsmatta

TYP SKYLT

Saknas (7st)

TILLVERKARE

Okänd

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

1



Vippgunga

TYP SKYLT

Saknas (Vippy 3st)

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Ja, se nedan

2

FELKOD

TYP



1. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR

Glapp i gungled.

C



Karusell

TYP SKYLT

Saknas (Merry 2st)

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

3



Gruppgunga

TYP SKYLT

Saknas (Stratus 2st)

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

4

**5**

Karusell

TYP SKYLT

Saknas

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

**6**

Hängmatta

TYP SKYLT


(805, 2st)

TILLVERKARE

Huck

ANMÄRKNINGAR

Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

**7**

Klätterställning

TYP SKYLT


Saknas

TILLVERKARE

Hags

ANMÄRKNINGAR

Ja, se nedan

FELKOD**TYP****1.** Rutinmässigt underhåll 1176-7 8.2.6**KOMMENTAR**

Golvplåt lös.




**8**

Gungställning

TYP SKYLT Finns (Mira 2pl, 2st)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD

TYP



1. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR
Glapp i gungled.

B


2. Korrigerande underhåll 1176-7 8.2.7

KOMMENTAR
Gunga saknas.

C**9**

Lekhus

TYP SKYLT Saknas (608062 unimini meribel)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

**10**

Lekhus

TYP SKYLT Saknas (2st)
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).


**11**

Klätterställning

TYPSKYLT Finns (608231 unimini kitzbúhel)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD


TYP



1. Ställen där fingrar kan fastna 1176-1 4.2.7.6

KOMMENTAR

Glipa mellan plattform och ramp där fingersonden passerar.


B**12**

Sandlåda

TYPSKYLT Saknas
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Ja, se nedan

FELKOD


TYP



1. Föremål i fallutrymme 1176-1 3.18

KOMMENTAR

Lekutrustning skall ha ett fritt fallutrymme på minimum av 1,5m runt redskapet.

C**13**

Rutsch

TYPSKYLT Saknas (Larven)
TILLVERKARE Hags
ANMÄRKNINGAR Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

**14**

Övrigt

TYPSKYLT Saknas (Bygge av lastpallar)
TILLVERKARE Okänd
ANMÄRKNINGAR Redskapet uppfyller ej Svensk standard (EN 1176).



Klätternät

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Finns (2290 286692)
Corocord
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

15



Karusell

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Saknas
Hags
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

16



Linbana

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Finns (802501)
Hags
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

17



Klätternät

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Finns (3244 28669)
Corocord
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

18



Gruppunga

TYP SKYLT
TILLVERKARE

ANMÄRKNINGAR

Finns (Stratus 3st)
Hags
Inga fel identifierade vid besiktningstillfället.

19

**20**

Studsmatta

| | |
|---------------------|---|
| TYPSKYLT | Saknas (3st) |
| TILLVERKARE | Okänd |
| ANMÄRKNINGAR | Inga fel identifierade vid besiktningstillfället. |

**21**

Gungställning

| | |
|---------------------|---|
| TYPSKYLT | Saknas (Mira 6pl) |
| TILLVERKARE | Hags |
| ANMÄRKNINGAR | Inga fel identifierade vid besiktningstillfället. |

Övriga noteringar

Gungor saknas på stratus gungställning, åkvagn saknas på linbanan. Fundament ej kontrollerade på klätternät.

Typförklaring

- A** Kan medföra risk för allvarlig skada alt. Kan medföra stor risk för mindre skada.
- B** Kan medföra mindre risk för mindre skada alt. Kan medföra stor risk för liten skada.
- C** Kan medföra liten risk mindre skada alt. Kan medföra mindre risk för liten skada

Åtgärd

- A** Normalt krävs omedelbar åtgärd.
- B** Normalt bör åtgärd vidtagas snarast
- C** Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas.

Information

HIC-Test är ej utfört på stötdämpande underlag.
Ev. klagomål angående besiktningsprotokollet lämnas till SERENO Certifiering Tfn:
08 – 556 953 30